



KARMØY
KOMMUNE

Manglende eller defekt lokk på septiktank

Septiktanken/slamavskilleren på din/deres eiendom mangler eller har defekt lokk. I henhold til plan- og bygningsloven § 31-3 og byggteknisk forskrift § 8-3 (4) er grunneier ansvarlig for at septiktank/slamavskiller er tilstrekkelig sikret mot at personer faller i den.

Noen eksempler på lokk:

Kumlokk av betong skal være hele og uten sprekk. Ved sprekk i lokk kan det være fare for kollaps ved en ytre påkjenning. Se bilder under av ikke godkjente lokk.



Kumlokk av glassfiber skal sikres med pinne og splint som vist under.



Hva gjør jeg?

Får du tilbakemelding etter tilsyn om at din septiktank/slamavskiller mangler eller har defekt lokk, må dette utbedres snarest. Dette kan du ordne selv, eller du kan ta kontakt med din lokale rørlegger. Husk at det må sendes inn bildedokumentasjon når arbeidet er utført.