



BIOVAC SERVICEAVTALE VED EIERSKIFTE

INFORMASJON OM NY ANLEGGSEIER		Kundenr. ny eier	18621
Navn ny eier	Trond Amundsen	Kundenr. tidl. eier	
Fakturaadresse	Skrevegen 474 B	Dato overtagelse	01.12.2004
Postnummer/-sted	5541 KOLNES		
Tlf. dagtid/mobil	+47 91630816	E-post	trond@amundsentrading.no

INFORMASJON OM ANLEGG		Anleggsnummer	65264
Anleggstype	FD 5N kl. 1	Anleggskommune	Karmøy
Anleggsadresse	Skrevegen 474 b	Gårdsnummer	117
Postnummer/-sted	5541 Kolnes	Bruksnummer	108
Serviceavgift pr. år inkl. mva	3687,-	Kjemikalier pr. år inkl. mva	1086,-
Kryss av for om du ønsker Biovac Trygg (se www.biovac.no for mer informasjon)			

☒ Biovac skal gjennom sin representant foreta service på renseanlegget 2 ganger pr. år. FD5N-FD15N

☐ Biovac skal gjennom sin representant foreta service på renseanlegget 3 ganger pr. år. FD20N-FD50N og FD10pe-FD35pe

☐ Biovac skal gjennom sin representant foreta service på renseanlegget 2-3 ganger pr. år. 2 ganger dersom anlegget blir lavt belastet (eks. hytte ikke i bruk vintersesongen) FD5pe

Biovac skal sende inn årsrapport til kommunen

Biovac har plikt til å levere reservedeler.

Følgende utføres på ordinær service:

1. Kontrollere ventiler, pumper og gjennomføringer, og foreta nødvendig opprensning, herunder testkjøring av anleggets komponenter og funksjoner.
2. Kontrollere lufttilførselen til anlegget.
3. Kontrollere anleggets tekniske funksjoner.
4. Dersom det er feil på anlegget som fører til at anlegget ikke klarer å tilfredsstille rensekrav iht. gjeldende regelverk, utbedres dette (for anleggseiers regning).
5. Kontrollere slamtørker (FD5pe og FD10pe), og klargjøre slamsekk(er) for levering på deponi. (Avtale om deponering inngås separat).
6. Kontrollere nivå i våtslamlager (FD15-35pe og nedgravd anlegg), og ved behov anmode anleggseier om å rekvirere tømning (for anleggseiers regning).
7. Visuell kontroll av kvaliteten på utløpsvannet.
8. Kontrollere alarmer.
9. For anlegg med kjemisk felling kontrolleres doseringsutstyret og kjemikaliekanne byttes/etterfylles.
10. Dokumentere ovenfor kunde at service er tatt.

Ekstraordinær service

Ved varsel fra eier om driftsstans eller alvorlige driftsforstyrrelser, skal Biovac treffe feilrettende tiltak/ekstraordinær service i løpet av 24 timer.

Ekstraordinær service inngår ikke i serviceavgiften og anleggseier belastes for arbeidstid, deler, km og kjøretid fra serviceteknikers tilholdssted etter den til enhver tid gjeldende satser.

Overholde brukerinstruks

Eier av anlegget plikter å overholde brukerinstruks for gjeldende anlegg.

Bestille slamtømming

På anmodning fra Biovac sin representant skal anleggseier bestille slamtømming.

Ved driftsproblemer som følge av manglende tømning kan ekstrakostnader tilkomme.

Serviceavgiften dekker ikke slamtømminger eller eventuelle avgifter som kommunen måtte pålegge (f. eks. tømme- og deponeringsavgift for slam).

Adgang til anlegg

Anleggsrom skal som hovedregel ha direkte tilgang utenfra.

Anleggseier plikter å gi Biovac sin representant adgang til anlegget for utførelse av ordinær service innenfor vanlig arbeidstid (08.00 - 16.00).

Service må kunne gjennomføres av én person iht. krav i arbeidsmiljøloven.

Eier må opprettholde og rydde helårsvei for vare-/lastebil innenfor en avstand av maksimalt 30 meter fra anlegget.

Biovac forbeholder seg retten til å regulere serviceavgift eller tilleggsfakturere dersom veiforbindelse og adgang til anlegg ikke er iht. ovenstående krav.

Serviceavgift

Serviceavgiften faktureres etter utført service.

Det påløper administrasjonsgebyr på faktura sendt pr. post, eller som vedlegg i e-post. Gebyret bortfaller på e-faktura eller avtalegiro.

For anlegg med kjemisk felling, faktureres kjemikalier i tillegg til serviceavgiften. Kjemikalier faktureres etter den enhver tid gjeldende pris for kjemikalier.

Biovac har rett til å regulere serviceavgift iht. SSBs konsumprisindeks. Indeks oktober-oktober foregående år.

Biovac forbeholder seg retten til å regulere serviceavgiften ytterligere dersom det kommer endrede krav som påvirker innholdet i Biovac's tjenester, og/eller om det for Biovac oppstår andre kostnadsdrivende forhold.

NBI

Inn- og utløpsarrangement er anleggseiers ansvar, og forutsettes utført iht. gjeldende retningslinjer og forskrifter. Avløpsnett skal være luftet over tak iht. gjeldende sanitærforskrift.

Salg av eiendommen:

Dersom anleggseier selger eiendommen som anlegget betjener, plikter anleggseier å overføre ansvar og rettigheter som følger denne avtale til ny eier iht. forskrift om begrenning av forurensing § 12-13. Forurensingsloven §24

Gammel eier hefter for serviceavgiften frem til ny eier har signert.

Varighet avtale:

Denne avtale løper så lenge forurensningsmyndighetene opprettholder sitt krav om serviceavtale iht. utslippstillatelse, og Biovac kan oppfylle kravet om deleleveranser. Biovac har rett til å si opp serviceavtalen om anleggseier ikke følger retningslinjene Biovac gir om drift og vedlikehold av anlegget, det foreligger uoppgjorte krav, eller mislighold av avtalen. Dette meldes til forurensningsmyndighet

Lokal servicetekniker: Steinar Vikse

Telefon: 922 47 222

Dato:

Dato: 22/2-2023

Sign:
For Biovac Environmental Technology AS

Sign. ny anleggseier:

Trond Amundsen
Skrevegen 474 B

5541 KOLNES

Att: Trond Amundsen
Deres referanse:

Vår referanse: MHM

Dato: onsdag 22. februar
2023

Vedrørende overtakelse av eiendom med Biovac minirensesanlegg

Biovac Environmental Technology AS har mottatt melding om at eierskifte har funnet sted.

Serviceavtale gjeldende for ditt Biovac minirensesanlegg er grunnlag for utslippstillatelse gitt av kommunen. Det er derfor viktig å signere denne snarest mulig etter overtagelse av eiendommen.

- **Du plikter som ny anleggseier å returnere ferdig utfylt og signert serviceavtale til Biovac så snart som mulig etter overtagelsesdato**
- **Husk å sjekke at all informasjon er korrekt utfylt.** Dersom vi til enhver tid har din korrekte epostadresse og mobilnummer registrert hos oss, kan vi også sende informasjon til deg i forbindelse med service. Ved endring av kontaktopplysninger kan disse registreres via kontaktskjema på vår hjemmeside www.biovac.no.
- **Les brukerinstruksen, og gjør deg kjent med hvordan rensesanlegget fungerer**

Biovac sørger for å sende en kopi av signert serviceavtale til kommunen. Biovac er også pliktig til å informere kommunen i tilfeller hvor signert serviceavtale uteblir.

Deponering av slamsekker (for anlegg med slamtørkere)

Gi beskjed til Biovac om det er ønskelig at vår servicetekniker tar med slamsekkene ved servicebesøk. Ordningen løper til den sies opp av en av partene. Denne ordningen gjelder kun for «inneanlegg» med tørrslamlager.

Pris slamdeponering pr. år i 2021:

1 tørkesett:	749,- inkl. mva
2 tørkesett:	909,- inkl. mva
3 tørkesett:	1.069,- inkl. mva
4 tørkesett:	1.229,- inkl. mva

Slamtømming (for anlegg med våtslam)

Nedgravde anlegg med våtslamlager må tømmes med sugebil. I de fleste tilfellene inngår dette i den kommunale slamtømmeordningen. Kontakt din kommune om du har spørsmål rundt denne.

Ved alarm på anlegget

Kontakt din lokale sertifiserte servicetekniker (se serviceavtale).

Vi ser frem til positivt samarbeid.

Vennlig hilsen
Biovac Environmental Technology AS

Marit Hageberg Midtbø
Kundekonsulent Ettermarked

Vedlegg:

- Brukerinstruks
- Klistremerker for toalett
- Informasjon om Biovac Trygg

Trond Amundsen
Skrevegen 474 B

5541 KOLNES

Kundenr.: 18621
Ordrenr.: 11362821
Fakturadato: 31.07.2022
Forfallsdato: 25.08.2022
Betalingsbet.: 25

Anleggsadresse: Skrevegen 474 B
Service utført: 20220720

Merket:
Valuta: NOK

Prod.nr	Beskrivelse	Antall	Pris	Rab. %	Beløp
50700319	Spole til magnetventil FD5N10 230	1	584,64		584,64
99907000	Matriellforbruk ved service	1	144,00		144,00
99904301	Arbeidstimer, service	1	811,00		811,00
99905101	Kilometer servicebil	45	8,00		360,00
99904101	Timer, reise	1	811,00		811,00

Unngå administrasjonsgebyr: Registrer e-faktura eller avtalegiro. Får du ikke sms-varslings om utført service, eller tilsendt servicereport? Send oss ditt mobiltelefonnummer og e-postadresse til service@biovac.no

Serviceavgift faktureres etter utført service. Ved endring i eierforhold eller fakturaadresse, må dette meldes via biovac.no/kontakt og benytt aktuelle skjemaer

Sum 2 710,64
MVA 25 % 677,66
Avrunding -0,30

Å betale 3 388,00

KID nr.: 186214483189

Bankkonto: 81014244166

Trond Amundsen
Skrevegen 474 B

5541 KOLNES

Kundenr.: 18621
Ordrenr.: 11336041
Fakturadato: 19.11.2021
Forfallsdato: 29.11.2021
Betalingsbet.: Netto pr. 10 dager

Anleggsadresse: Skrevegen 474 B
Service utført: 20211109

Merket:
Valuta: NOK

Prod.nr	Beskrivelse	Antall	Pris	Rab.%	Beløp
99903105	Service Biovac FD 5 N	1	1 344,50		1 344,50
99907102	Kjemikalier Biovac FD 5 N kl.1	1	389,50		389,50

Unngå administrasjonsgebyr: Registrer e-faktura eller avtalegiro. Får du ikke sms-varslings om utført service, eller tilsendt servicereport? Send oss ditt mobiltelefonnummer og e-postadresse til service@biovac.no

Serviceavgift faktureres etter utført service. Ved endring i eierforhold eller fakturaadresse, må dette meldes via biovac.no/kontakt og benytt aktuelle skjemaer

Sum 1 734,00
MVA 25 % 433,50
Avrunding 0,50

Å betale 2 168,00

KID nr.: 186214212398

Bankkonto: 81014244166

**FAKTURA****445430**

Side: 1

Kundenr.: 18621
Ordrenr.: 11359015
Fakturadato: 22.06.2022
Forfallsdato: 02.07.2022
Betalingsbet.: Netto pr. 10 dager

Anleggsadresse: Skrevegen 474 B
Service utført: 20220613

Merket:
Valuta: NOK

Trond Amundsen
Skrevegen 474 B

5541 KOLNES

Prod.nr	Beskrivelse	Antall	Pris	Rab. %	Beløp
99903105	Service Biovac FD 5 N	1	1 372,00		1 372,00
99907102	Kjemikalier Biovac FD 5 N kl.1	1	404,00		404,00

Unngå administrasjonsgebyr: Registrer e-faktura eller avtalegiro. Får du ikke sms-varslings om utført service, eller tilsendt service rapport? Send oss ditt mobiltelefonnummer og e-postadresse til service@biovac.no

Serviceavgift faktureres etter utført service. Ved endring i eierforhold eller fakturaadresse, må dette meldes via biovac.no/kontakt og benytt aktuelle skjemaer

Sum 1 776,00
MVA 25 % 444,00
Avrunding

Å betale 2 220,00

KID nr.: 186214454305

Bankkonto: 81014244166

Biovac Environmental Technology
Jeksleveien 59

2016 FROGNER

www.biovac.no

www.biovac.no
kontakt@biovac.no

IBAN/BIC: NO5981014244166

Org. nr.: 985660492MVA
Foretaksregisteret



KARMØY KOMMUNE

KARMØY KOMMUNE
POSTBOKS 167

4291 KOPERVIK

FAKTURA - AVTALEGIRO

AMUNDSEN TROND
SKREVEGEN 476
5541 KOLNES

Fakturanr. 100329781

Kundenr. 337357
Fakturadato 19.10.2022

Forfallsdato 20.11.2022
Denne faktura blir automatisk belastet din bankkonto i
henhold til AvtaleGiro

Belastet beløp 2418,00

Utsteder Teknisk etat- komm. Gebyrer
Organisasjonsnr. 940791901MVA
Foretaksregisteret

Vår ref.
Telefon 52857500
Deres ref.

Termin 04 01.10.22-31.12.22

Eiendom 117/108/0/0/1 - SKREVEGEN 476
Eier AMUNDSEN TROND

KOMMUNALE GEBYRER 4. TERMIN 2022

GEBYRTYPE	GRUNNLAG	ENH.	PRIS	ANDEL	FRA-TIL	DATO	TERMINBELØP	MVA
TILSYN BRANN	1,00	stk	344,80	1/1	011022-311222		86,20	25%
FEILING 1072	1,00	løp	220,80	1/1	011022-311222		55,20	25%
ABONNEM.GEBYR VANN	1,00	stk.	1492,00	1/1	011022-311222		373,00	25%
STIP.FORBR.VANN	167,40	m ³	7,59	1/1	011022-311222		317,64	25%
RENOVASJON PRIVAT	1,00	stk.	2588,00	1/1	011022-311222		647,00	25%
SEPTIKTANKTØMMING	1,00	stk.	976,00	1/1	011022-311222		244,00	25%
EIENDOMSSKATT BOLIG	377500,00	o/oo	2,80	1/1	011022-311222		264,25	
Netto							1987,29	
MVA							430,76	
Øreavrunding							-0,05	
Belastes avtalegiro							2418,00	

Grunnlag MVA høy sats: 1723,04, MVA: 430,76

Etter forfall beregnes renter etter forsinkelsesrenteloven.
Henvendelse: Tlf. 52857500 - telefontid kl. 9:00-11:00
E-post: okonomiavd@karmoy.kommune.no