

Vedlikeholdsplan Karmøy Skytterlag 2023.

Vedlikehold skytebaneanlegg:

Bygninger må fortsatt males.

Dersom det males 2 sider hvert år det er nødvendig så er arbeidet overkommelig å få utført på dugnad.

Det skal også skiftes mer kledning på Klubbhusbrakka.

Voller skal etter regelverket kontrolleres og vedlikeholdes 2 ganger pr. år. Dersom dette gjøres før utesesongen starter og så i løpet av juni, kan det utføres uten bruk av maskiner.

Vollen på 100m og 200m må etterfylles med litt masse til våren,

Megalink elektronikkiver må repareres for bruksskader og slitasje på gummiduk og rammeverk, samt rep av monitorer.

Alt vedlikeholdsarbeid utføres på dugnad. Verdien av dette kommer i tillegg til innkjøp av materiell.

Lysarmaturer er fra 1989 og flere er defekte og må skiftes ut da lysrør nå fases ut med led iht Det grønne skiftet.

Total estimert vedlikeholdskostnader: _____ 40.000,-