



Rental Technology & Services AS
Sjøenvegen 52
4270 Åkrehamn

Saksbehandler:
Kirsten Allred

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norwegian Offshore Rental AS Kontrollnummer: 2023.248.I.SFRO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Marit Storm

Fra Statsforvalteren i Rogaland:
Kirsten Allred

Andre deltagere:
Lene Falnes

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i
Rogaland:*
Åshild Håbrekke

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Norwegian Offshore Rental AS (RTS) den 31. januar 2023. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Rogaland avdekket 3 avvik og ga 3 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten vet ikke hva den slipper på kommunalt avløpsnett via oljeutskilleren
- Virksomheten har ikke tilstrekkelig kunnskap om oljeutskilleren/avløpsnettet
- Virksomheten har ikke utarbeidet skriftlige rutiner for drift og vedlikehold av oljeutskiller

Anmerkninger:

- Virksomhetens skriftlige rutine for håndtering av farlig avfall bør oppdateres, og brukes
- Virksomheten vasker kjøretøy og noe utstyr ute på gårdsplassen
- Virksomheten bør skjerpe inn rutinen med å sortere ut EE-avfall

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

28. februar 2023	Kirsten Allred	Kirsten Redmond Kristiansen
dato	kontrollør	fagleder forurensing

Statsforvalteren i Rogaland

Kopi sendt til:

- Karmøy kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Rental Technology & Services AS	
Organisasjonsnr.: 985138036	Eies av: 984919484
Bransjenr. (NACE-kode): 71.129 - Annen teknisk konsulentvirksomhet	

Kontrollert enhet

Navn: Rental Technology & Services	Anleggsnr.: 1149.0301.01
Kommune: Karmøy	Fylke: Rogaland
Anleggsaktivitet: Landbasert	
Tillatelse gitt:	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Utslippskontroll (utslipp til vann)
- Avfallshåndtering
- Internkontroll

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

RTS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må RTS innen 15. april 2023 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfropost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Rogaland v/Kirsten Allred.

4. Varsel om gebyr

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for kontroller på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av kontrollen. Vi varsler derfor at vi tar sikte på å fastsette gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Dette betyr i så fall at dere skal betale kr. 22 500,- i gebyr for kontrollen.

Hjemmel for et vedtak om gebyrsats er forurensningsforskriften § 39-7. Dere har anledning til å kommentere varselet, jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes til Statsforvalteren i Rogaland innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Rogaland (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten vet ikke hva den slipper ut på kommunalt avløpsnett via oljeutskilleren

Avvik fra:

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7, jf. forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 annet ledd punkt 6

Kommentarer:

RTS vasker utstyr i en vaskehall inne. Vannet fra vaskingen går til en oljeutskiller.

Virksomheten har ikke undersøkt hva som kan finnes av forurensninger i dette vannet. En oljeutskiller vil kun skille ut olje, ikke eventuelle tungmetaller som måtte finnes i vannet. Virksomheten må derfor få kartlagt eventuelle forurensninger i avløpsvannet. Kartleggingen bør i det minste omfatte olje, tungmetaller og pH.

For å kunne si noe om mengden utslipp av forurensninger på kommunalt nett er vesentlig eller ubetydelig, må virksomheten også estimere hvor mye vann som sendes ut på nettet (via utskilleren).

Avvik 2

Virksomheten mangler vesentlig informasjon om oljeutskiller/avløpsnett

Avvik fra:

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7

Kommentarer:

Som grunnlag for en forsvarlig drift av en oljeutskiller skal det foreligge opplysninger om oljeutskillerens kapasitet og utforming. Virksomheten skal vite hvilken type oljeutskiller de har, inkludert om oljeutskilleren har sandfang, prøvetakingskum, alarm og koalesensfilter.

Plasseringen av oljeutskilleranlegget og tilkoblingspunktet til offentlig avløpsnett skal vises i et kart over ledningsnettets på eiendommen.

Opplysninger om oljeutskilleren og ledningsnettets skal inngå i virksomhetens internkontrollsystem og danne grunnlag for driften av oljeutskilleren, se avvik 3 under.

RTS kunne på kontrolldagen ikke gi noen opplysninger om oljeutskilleren, utover at den ble satt ned i 2018-2019.

Avvik 3

Virksomheten har ikke utarbeidet skriftlige rutiner for drift og vedlikehold av oljeutskiller

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 annet ledd punkt 7, jf. forurensningsloven § 7

Kommentarer:

Ifølge internkontrollforskriften annet ledd punkt 7 skal virksomheter iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Slike rutiner skal dokumenteres skriftlig.

En rutine for drift av oljeutskiller skal ha med følgende punkter:

- hvor ofte utskilleren skal etterses og tømmes, inkludert sandfang og tilhørende renner
- hvilke vaske-/avfettingsmidler som kan benyttes der vannet går til oljeutskiller
- hvordan tilstandsrapporter/tømmeskjema og analyserapporter skal følges opp
- hvordan prøvetaking av oljeutskilleren skal foregå (hvilke stoffer det skal analyseres for, inkludert grenseverdier)
- hvor ofte et eventuelt koalesensfilter skal rengjøres, og hvor ofte en eventuell alarm skal funksjonstestes

Statsforvalteren vil også påpeke at det er helt vesentlig at ansvaret for at rutinene følges blir lagt til konkrete stilling(er). Personer som får i oppgave å sikre etterlevelse av rutinen må ha kompetanse til å gjøre dette, eventuelt få den nødvendige opplæringen (jf. internkontrollforskriften § 5 annet ledd punkt 2).

RTS opplyste på kontrolldagen at de ikke har utarbeidet skriftlige rutiner for drift av oljeutskiller.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomhetens skriftlige rutine for håndtering av farlig avfall bør oppdateres, og brukes

Kommentarer:

Ifølge internkontrollforskriften annet ledd punkt 7 skal virksomheter iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Slike rutiner skal dokumenteres skriftlig.

En skriftlig rutine for håndtering av farlig avfall skal omtale alle relevante krav i avfallsforskriften kapittel 11:

- Hvilke typer farlig avfall virksomheten har (med tilhørende avfallskoder)
- Hvordan det farlige avfallet skal lagres (i merket emballasje, skjermet for vind og vær)
- Hvor ofte avfallet skal leveres (1 gang i året dersom mengden overstiger 1 kg)
- Hvordan avfallet skal deklarerer

Ansvar for at rutinen følges blir bør legges til konkrete stilling(er). Personer som får i oppgave å sikre etterlevelse av rutinen må ha kompetanse til å gjøre dette, eventuelt få den nødvendige opplæringen (jf. internkontrollforskriften § 5 annet ledd punkt 2).

RTS har en skriftlig rutine for håndtering av avfall, inkludert farlig avfall. Rutinen bør imidlertid oppdateres, gjøres kjent for de ansatte, og brukes.

Anmerkning 2

Virksomheten vasker kjøretøy og noe utstyr ute på gårdsplassen

Kommentarer:

RTS vasker noe utstyr og kjøretøy ute på gårdsplassen. Dette kan føre til at forurenset vaskevann kommer ut på overvannsnett.

Anmerkning 3

Virksomheten bør skjerpe inn rutinen med å sortere ut EE-avfall

Kommentarer:

EE-avfall kan inneholde komponenter med farlige stoffer, men også sjeldne/verdifulle metaller som kan gjenvinnes. EE-avfall skal derfor ikke kastes i restavfallet, men sorteres ut og leveres til et godkjent mottak.

RTS har et eget bur for oppsamling av EE-avfall som står i rubb-hallen. På kontrolldagen registrerte imidlertid Statsforvalterens kontrollører at det lå et par små ledninger i et spann for restavfall.

8. Andre forhold

Avfallsplan i havn

RTS har en kai i tilknytning til eiendommen. Det er ingen anløp til kaien. Virksomheten faller dermed ikke inn under virkeområdet til forurensningsforskriften kapittel 20 *Levering og mottak av avfall og rester fra skip*

Marin forsøpling

RTS arrangerte i fjor en åpen dag der formålet var å rydde opp i havnebassenget i samarbeid med Karmøy sportsdykkerklubb og lokalt næringsliv.

Nytt utsorteringskrav: Plast-, hage- og matavfall

Den 1. januar 2023 tredde avfallsforskriftens kapittel 10a *Utsortering og materialgjenvinning av enkelte avfallstyper* i kraft. Kapitlet stiller krav til utsortering av husholdningslignende plast-, hage- og matavfall. Kravene gjelder for kommuner og virksomheter.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)