

10 MARS 2023

Vedlikehold av eksisterende kaianlegg.

Kaianlegg.

På grunn av manglende vedlikehold og utdatert sikring som gir støtte til kaianlegg er det ønskelig å utbedre og vedlikeholde ytrekant og hele dekke på kai. I dag består kaiene av en betongplate som er støttet opp av trevirke.

Ref bilde 1

Det er ønskelig å bytte ut dette trevirke med betong.



Bilde 1

Under naust.

I dag består fundament/pålerter av betongsøyler. I bilde vises det flere defekte søyler og søyler som har kollapset som må erstattes.

Søylene har kollapset/seget så mye at naus må løftes. Naust er mellom 30 og 50 cm lavere i ytre kant på grin av søyler som har kollapset.

Ref bilde 2



Bilde 2

Dette anses som vedlikehold av eksisterende anlegg, samt opprettholdelse av sikkerhet på kaianlegg.

Gnr.79, bnr,158 Karmøy

Dato. 07.03.23

Ole Inge Thorsen

