



PDS MECAN AS
Husøyvegen 149
4262 AVALDSNES

Saksbehandler:
Sissel Berntsen, 51568820

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved PDS MECAN AS Kontrollnummer: 2022.224.I.SFRO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Idar Simonsen
John R. Lohne
Karolina Plichta
Mads Høvring
Tore Steinsland
Frode Gismarvik

Fra Statsforvalteren i Rogaland:

Sissel Berntsen

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i
Rogaland:*

Linn Berge Vormedal

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved PDS MECAN AS (heretter kalt PDS Mekan) i Husøyvegen 149, Karmøy kommune den 07. mars 2023. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Rogaland avdekket to avvik og ga to anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten vet ikke hva den slipper på kommunalt avløpsnett via oljeutskiller
- Virksomheten har ikke overholdt leveringsplikten av farlig avfall

Anmerkninger:

- Virksomheten sin rutine for drift og vedlikehold av oljeutskiller kan forbedres
- Virksomheten bør hindre plastforsøpling av uteområdene

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

| | | |
|----------------|-----------------------------|------------------------|
| 11. april 2023 | Sissel Berntsen | Kristen R. Kristiansen |
| dato | kontrollør | fagleder forurensning |
| | Statsforvalteren i Rogaland | |

Kopi av rapporten sendes til:

- Karmøy kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

| | |
|--|--------------------|
| Navn: PDS MECAN AS | |
| Organisasjonsnr.: 979554974 | Eies av: 992113928 |
| Bransjenr. (NACE-kode): 25.620 – Bearbeiding av metaller | |

Kontrollert enhet

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Navn: PDS MECAN AS | Anleggsnr.: 1149.0226.01 |
| Kommune: Karmøy | Fylke: Rogaland |
| Anleggsaktivitet: Verksted | |
| Tillatelse gitt: | Sist endret: |

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalteren sin risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslippskontroll (utslipp til vann)
- Farlig avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

PDS Mekan plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må PDS Mekan innen 31. mai 2023 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfropost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Rogaland v/Sissel Berntsen.

4. Varsel om gebyr

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for kontroller på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av kontrollen. Vi varsler derfor at vi i henhold til forvaltningsloven § 16, tar sikte på å fastsette gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Dette betyr i så fall at dere skal betale kr. 22 500,- i gebyr for kontrollen.

Hjemmel for et vedtak om sats for kontroll av virksomheter er forurensningsforskriften § 39-7 eller § 39-8. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes til Statsforvalteren i Rogaland innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Rogaland (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomhetens vet ikke hva den slipper på kommunalt avløpsnett via oljeutskiller

Avvik fra:

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7 jfr. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 annet ledd punkt 6.

Kommentarer:

PDS Mekan har et oljeutskilleranlegg tilknyttet en utendørs vaskeplass. Virksomheten etterbehandler enkelte deler med beise pasta/gel eller spray for å fjerne sveiseoksider. Enkelte ganger utføres beising av plater i rustfritt stål. Forbruket er estimert til 5 liter i måneden/50-60 liter per år. Delene blir deretter spylt på utendørs vaskeplass hvor avløpsrennen leder til oljeutskilleranlegget. Det er kun oljeholdig avløpsvann som skal ledes til en oljeutskiller. Utslippet etter utskiller er prøvetatt, men det er ikke utført en kartlegging av det syreholdige spylevannet før det når oljeutskilleren. Det er derfor usikkert om spylevannet må klassifiseres som farlig avfall. Virksomheten må derfor ta en representativ prøve hvor det skal analyseres på aktuelle tungmetaller og pH. Prøven må tas før avløpet når oljeutskilleren og skal tas av rennende vann. Det må videre gjøres en vurdering av riktig håndtering av spylevannet.

Avvik 2

Virksomheten har ikke overholdt leveringsplikten av farlig avfall

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11, jf § 11-8.

Kommentarer:

Farlig avfall skal håndteres i henhold til kravene i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11.

Leveringsplikt § 11-8:

Kravet til levering av farlig avfall er beskrevet i avfallsforskriften § 11-8 første ledd. Farlig avfall skal leveres til et lovlig mottak minst en gang per året dersom mengden overstiger 1 kg. I følge avfallsdeklarerer.no har PDS Mecan ikke levert noe farlig avfall i fraksjon 7055 «Spraybokser» i 2022. Ser en på mengden av spraybokser tilsier denne at denne farlig avfall fraksjonen skulle vært levert i 2022. Se utklipp av avfallsdeklarerer.no.

| Dato sendt | Deklarasjonsnr | Produsent | Avfallsstoffnu | Avfallstoff be: | Mengde | Måleenhet |
|---------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|--------|-----------|
| 06.03.2023 09.03.11 | 301884486 | PDS MECAN AS | 7055 | Spraybokser | 6 | KG |
| 30.01.2023 07.52.23 | 301857731 | PDS MECAN AS | 7055 | Spraybokser | 174 | KG |
| 28.07.2021 14.46.30 | 301453697 | PDS MECAN AS | 7055 | Spraybokser | 160 | KG |

PDS Mecan har ikke overholdt plikten til årlig levering av farlig avfall.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomheten sin rutine for drift og vedlikehold av oljeutskiller kan forbedres

Kommentarer:

PDS Mecan har oppgaver beskrevet i sitt system for drift og vedlikehold av oljeutskiller. Den skriftlige rutinen kan forbedres med å inkludere oppfølging av tømmerapporter og hvilke vaske-/avfettingsmidler som kan benyttes der vannet går til oljeutskiller. Virksomheten må og beregne hvor store vannmengder som går til oljeutskilleren i forhold til kapasiteten til oljeutskilleren under høytrykkspyling og ved nedbør da det ikke er tak over avløpsrennen som leder til oljeutskilleranlegget. Virksomheten bør ha tilstrekkelig oversikt over ledningsnett på eiendommen. Disse forholdene bør fremkomme i den skriftlige rutinen.

Anmerkning 2

Virksomheten bør hindre plastforsøpling av uteområdene

Kommentarer:

Plastforsøpling av havet og mikroplast i naturen er et stort miljøproblem. Det er mange kilder til slik forsøpling og det er viktig at alle tar ansvar. Ifm. befaringen ble det observert avfall rundt om på eiendommen til PDS Mecan AS. Det er ikke snakk om store mengder, men

virksomheten bør uansett rydde for å unngå at spesielt plastavfall spres videre med vind og vær. Se bildedokumentasjon under, bilde 1 og 2.



Bilde 1 og 2: Plastforsøpling på eiendommen

8. Andre forhold

Generelt om virksomheten

PDS Mekan utfører tjenester innen sveising, maskinering og mekanisk vedlikehold av utstyr for on- og offshore bransjen, spesielt undervannsutstyr. PDS Eiendom eier byggene i Husøyvegen 149, 133 og 147 fordelt på 3 haller, hall A «Maskinering», Hall «B» Lager og mekanisk og Hall C «Fabrikasjon Plate /Sveis

PDS Mekan er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001: 2015, EN 1090 og NS-EN ISO 3834-2 og i leverandørregister Magnetjqs.

HMS systemet Landax blir benyttet av virksomheten. Under inspeksjonen ble virksomhetens miljøaspekter presentert. Miljøaspektet bør inkludere temaet «Utslipp til vann».

Nytt utsorteringskrav: Plast-, hage- og matavfall

Den 1. januar 2023 tredde avfallsforskriftens kapittel 10a *Utsortering og materialgjenvinning av enkelte avfallstyper* i kraft. Kapitlet stiller krav til utsortering av husholdningslignende plast-, hage- og matavfall. Kravene gjelder for kommuner og virksomheter.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)