



Hereid Bygg

Dato: 22.05.2023

Skarsvegen 38

Dokumentnummer: 23/3706-3

4276 VEAVÅGEN

Deres referanse:

Saksbehandler: Karl Inge Stumo

Tilbakemelding om mangler - tilbygg - gnr. 5, bnr. 104 - Austre Veaveg 50

Tiltak: tilbygg
Byggested: Gbnr: 5/104 Austre Veaveg 50
Tiltakshaver: Rune Merkesvik
Ansvarlig søker: Hereid Bygg

Vi viser til din søknad om Ett-trinns søknad med 12 ukers frist som er mottatt hos oss 21.04.2023.

Send inn dokumentasjon

Søknaden er mangelfull. Vi ber deg sende inn følgende:

- Garasjen er større enn 50kvm kan det se ut som (dette er ikke oppgitt) - branntekniske krav er ikke kommentert
- Tegningene er av lav kvalitet- de er ikke påført mål, himmelretning-det er heller ikke vist hva som er omsøkt
- Det er 3 kart i søknaden, ingen av de viser innkjørsel/manøvrering eller avstand til kommunal veg
- Saken kan ikke behandles før det foreligger avstandserklæring fra bnr.45

Hva skjer videre?

Saken settes på vent. Saksbehandlingen vil ikke fortsette før vi har mottatt dokumentasjon som mangler.

Med hilsen

Karl Inge Stumo
saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.