
Emne: Vs: Brekkeosen - 71/209

Til: Lovise Sjøen Foldal <lsj01@karmoy.kommune.no>

Sendt: 23.05.2023 13:53:12

Fra: Karl Inge Stumo <kis@karmoy.kommune.no>

Kan du legge kart og snittegning her inn i sak 22/8811 og kalle det "justert stigning og utforming avkjørsel" og sette på meg? Får ikke registrert inn i den saken selv da tilsyn har overtatt den



Med vennlig hilsen

Karl Inge Stumo

E-Mail: kis@karmoy.kommune.no

Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik | <https://www.karmoy.kommune.no>



Fra: Helge Nupen <henupen@gmail.com>

Sendt: tirsdag 23. mai 2023 13:11

Til: Karl Inge Stumo <kis@karmoy.kommune.no>

Emne: Re: Brekkeosen - 71/209

Hei,

Her er korrigert situasjonskart og snitt av vei med høyder som RH oppmåling har gjort klar, etter befaring med entreprenør på byggeplass.

Mvh

Helge Nupen

10. mai 2023 kl. 10:38 skrev Karl Inge Stumo <kis@karmoy.kommune.no>:

Send inn korrigert situasjonskart og snitt av vei med høyder så skal jeg ta en kikk sammen med den som godkjente teknisk plan.



Med vennlig hilsen

Karl Inge Stumo
E-Mail: kis@karmoy.kommune.no
Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik | <https://www.karmoy.kommune.no>



Fra: Helge Nupen <henupen@gmail.com>
Sendt: tirsdag 9. mai 2023 13:57
Til: Karl Inge Stumo <kis@karmoy.kommune.no>
Emne: Brekkeosen - 71/209

Hei,

På grunn av grunnforholdene på tomten fikk vi flyttet plassering av huset vårt 2 meter frem (mot sjø) i forhold til opprinnelig plan (ref. kommunens saksnummer/godkjenning 200/23).

Dette var veldig bra, og både entreprenør og vi som skal bo der er veldig fornøyde med slik det ble. Men det har kommet på en utfordring på grunn av flyttingen, og det er at innkjørsel til huset vårt nå blir både bratt og svært trang i forhold til manøvrering/parkering av bil(er).

Teknisk plan angir kotehøyde for veien der innkjørsel til vår bolig starter. Kan vi fravike fra denne høyden, slik at vi kan begynne stigningen til nivå for vår bolig tidligere? Veien er privat, og stigning vil begynne etter stikk med vann/avløp/strøm inn til tomten (se bilde).

Hva må eventuelt til for at vi skal kunne tilpasse innkjørsel slik at det blir grei tilkomst?

Mvh
Helge Nupen
Tlf 91804474

<Skjerm bilde 2023-05-09 kl. 13.37.39.png>