

BIRKELAND AS
Att: Østbø Stine
Førresdalen 131
5563 FØRRESFJORDEN

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
KVIO1747	GID 8/46	2021/11732	Oddmund Røkke	Kopervik, 14.06.23

Mangel ved Oppfølgingsak

Det er registrert mangler ved Oppfølgingsak for eiendom 8/46 - Vestre Karmøyveg 209A.

Følgende mangler:

Røret mellom grøft og septiktank må utbedres, Røret er mellom 22.52 meter og 23.53 meter fra grøft mot septiktank laget av betong, betong tilfredsstillende ikke Karmøy kommunes krav til tetthet. Røret er også kollaspet/steinveite etter 23.53 meter fra grøft mot septiktank

Det kommer ikke frem av rørløpemeldingen at dette er utført.

Denne er registret på påleggsak er dette riktig.

Med hilsen

Oddmund Røkke
Saksbehandler

Epost:
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:
95808189

