

KOMMENTAR:

Det må verifiseres at alle dører til trapperommet (også i plan over tiltaket) ivaretar EI230-Sa, alternativt må de byttes.

Det aksepteres vindu uten klasse.

EI30






FEILES INNGANG

Krav til dør: EI230-Sa

EI 60 dekke for å skille 1. etasje fra kjeller.

Rømningsvindu

Symbolforklaring:

- Utgang 
- Rømningsvei 
- Branncellebegrensende skille EI 60 
- EI 60 dekke 
- Angrepsvei for brannvesenet 
- Ses i sammenheng med brannteknisk rapport.

Utarbeidet av Firesafe AS
Avaldsnesvegen 2, Karmøy
Brannprosjekteringstegning
Tegningsnavn: 235379F01
13.06.23
rev01: Justeringer av brannskillet mot kjeller (17.07.23).
Pro / Ks: MLT / GS

Forutsetninger:
Serie-/nett.koblet røykvarslere
Markeringsskilt
Håndsløkkerapparat, alternativt husbrannslange.

