

Til eiere av gårds-/bruksnummer: 142/684

Refnr.

PUMT6797

Saksnr.

2023/7884

Dato

Kopervik, 29.08.2023

## GNR/BNR 142/684 – Utbedring av vannlekkasje

### Varsel om lekkasje på privat vannledning

---

Karmøy kommune har faste rutinekontroller av de kommunale vannledningene, blant annet for å avdekke vannlekkasjer. Da våre lekkasjesøkere utførte rutinekontroll i deres område, fant vi en vannlekkasje som vi mener tilhører deres private vannledning.

Det er viktig at vannlekkasjen blir stoppet så raskt som mulig. I vedlagt infoskriv og brosjyre finner du mer informasjon om utbedring av lekkasjer på private vannledninger. Et godt tips er å involvere eget forsikringssselskap så raskt som mulig.

Antatt plassering av vannlekkasjen er i eller ved privat bakkekrane som er ca 8meter fra hus, der er det mye lyd. Det kan også være anboring som er like ved., men anbefaler dere å vurdere et firma som tilbyr privat lekkasjesøk.

Ved eventuell utbedring av røranlegg skal rørlegger/entreprenør ferdigmelde arbeidet til Karmøy kommune ved å benytte Powel Entreprenørportal. Ved ferdigmelding av utført arbeid **skal** rørlegger bruke denne referansekoden:

PUMT6797

Vi håper på godt samarbeid, ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Med vennlig hilsen  
Karmøy kommune

Lekkasjesøk ved Frode Lodden  
Tlf 466 76 175  
Mail: flo01@karmoy.kommune.no

Vedlegg

\* Privat vannlekkasje - tips og råd fra Karmøy kommune.pdf

\* Informasjonsbrosjyre - stopp lekkasjen - (A4 format).pdf



**Adresseliste:**

<b>Gårds-/bruksnummer</b>	<b>Navn</b>	<b>Adresse</b>	<b>Postnummer</b>	<b>Sted</b>
142/684	BENTSEN JOSTEIN	LITLABJØRGVEGEN 10	4260	TORVASTAD