

Svar på brev vedrørende merknader til tilsynsrapport

Tilsynsrapport miljørettet helsevern

Virksomhet: Kolnes skole	Dato rapport: 01.06.2023
Dato for tilsynet:	Kontaktperson: Ida Helgeland
Tilsynsleder: Siri Kristiansen	E-post: idhe@karmoy.kommune.no

Merknad 1: Skolen rapporterer skolen delvis er tilrettelagt for personer med ulike funksjonshemninger. Viser til § 9 Utforming og innredning
Kommentar: Kan dere utdype med hvordan skolen delvis er tilrettelagt? Hva er det som mangler, og er det planer om å utbedre manglene?

- Hele skolen er ikke tilgjengelig for rullestolbrukere. Pr. idag har vi ingen elever eller ansatte som har det behovet. Når vi har elever med behov for adkomst med rullestol så må denne ha klasserom i bygg som er egnet. Når vi har elever med ulike funksjonshemninger gjør vi en individuell vurdering av hvilke tiltak som må til for å tilrettelegge tilfredsstillende.

Skolen består av fire bygg:

1. Bygg 1 (gamlebygget) er fra før 1950. Her er det trappesfri adkomst til skolekjøkkenet som ligger i kjelleren, men det kan likevel være en utfordring, da det er veldig bratt ned utvendig. Andre rom i bygget er ikke tilgjengelig for rullestol i det hele tatt, og utfordrende hvis noen går på krykker. Det er ikke planer om å gi bygget en universell utforming.
2. Bygg 2 fra ca 1970 har tilfredsstillende tilrettelegging for personer med ulike funksjonshemninger i nord. I sør (som er den eldste delen av bygget) er det ikke god tilgjengelighet. Her er det trapper, smale/trange ganger og ikke HC-toalett. Her må vi ha individuelle vurderinger når det oppstår behov.
3. Gymsalen har universell utforming.
4. Bygg 4 har veldig bratte bakker opp til bygget, men relativt god tilgjengelighet inne. Her er det også HC-toalett.

Merknad 2: Skolen rapporterer at den har utfordringer og problemer med temperaturregulering. Viser til § 19 Inneklima/luftkvalitet
Kommentar: Er det planer om å utbedre dette?

- Vaktmester har skiftet en del av termostatene, noe som har hjulpet godt. Det er også montert utvendig solskjerming på fasader mot øst. Dette hjelper noe, men særlig i nybygget, som er et brakkebygg, er det fortsatt utfordrende på varme dager.

Merknad 3: Skolen rapporterer at det er problemer med mugglukt på helsesykepleiers rom, men at dette følges opp. Viser til § 19 Inneklima/luftkvalitet
Kommentar: Hva er status på dette? Hva er

planen for oppfølging?

- Dette er utbedret. Det er montert vifter i kjelleren under rommet og satt inn ventiler som gir luftgjennomstrømming. Det ser ut til å virke.

Merknad 4: Skolen rapporterer at det eldste bygget ikke har HC-toalett Side 3 av 3 Viser til § 23
Sanitære forhold Kommentar: Hvor mange toalett har skolen som er universelt utformet/HC-toalett?

- Skolen har tre toaletter som er universelt utformet. Et i administrasjonsavdelingen, et i gymsalbygget, og et i brakkebygget.