



Bjørnar Knutsen

Dato: 04.12.2023

Stølshaugen 1

Dokumentnummer: 23/8554-3

4274 STOL

Deres referanse:

Saksbehandler: John Ivar Solvig

Gnr. 25, bnr. 21 - Svar på tilbakemelding - avvik førstegangskontroll

Viser til brev mottatt 19.10.23 – Tilbakemelding – avvik førstegangskontroll.

Det som ikke er i orden med din slamavskiller er utslippet som går ut fra anlegget som beskrevet i det første brevet dere fikk. Vi har notert ned etter tilbakemelding at dere har slamavskiller med naturlig infiltrasjon, sandfiltergrøft.

En sandfiltergrøft har en forventet levetid på 5-15 år. Ut ifra dokumentasjon i vårt arkiv ble grøften på Stølshaugen 1 laget for rundt 45 år siden.

Rehabilitering av sandfiltergrøfter er ikke mulig da det i dag kun er godkjent løsning for gråvann. En sandfiltergrøft som har oversteget levealder må derfor byttes ut med annen løsning.

Utslipp på Langåker som går til, eller i nærheten av Langåkeråna må ha bedre rensing på utslipp fra slamavskiller. Langåkeråna er sterkt forurenset, og det er derfor bare en form for renseanlegg som klarer rensekrava. For mer info, se informasjonsbrev som ble sendt ut 31.10.2023.

Med hilsen

John Ivar Solvig
tilsyn- og kvalitetskontrollør

Dokumentet er godkjent elektronisk.