

----- Den 15.nov.2017 10:39 skrev leif havard lundo vikshaland
leif.havard.lundo.vikshaland@rogfk.no:

Hei!

Ut fra at det her allerede er gravd ned en gassrørledning som sannsynligvis
også

har hatt et anleggsbelte, vurderer jeg det slik at potensialet for at tiltaket
skal komme i konflikt med bevarte uregistrerte automatisk fredete
kulturminner

er så pass redusert at kravet om arkeologisk registrering frafalles. Du trenger
derfor ikke å innhente grunneieraksepter på dette prosjektet.

mvh.

Leif Håvard Lundø Vikshåland
fagkoordinator/arkeolog
Tlf.: 51 92 10 53

Rogaland fylkeskommune
Seksjon for kulturarv
Postboks 130
4001 STAVANGER

www.rogfk.no
firmapost@rogfk.no

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Hilde Pettersen [mailto:hilde.pettersen@karmoy.kommune.no]

Sendt: onsdag 15. november 2017 07:57

Til: Leif Håvard Lundø Vikshåland <leif.havard.lundo.vikshaland@rogfk.no>

Kopi: Kalkvik Ivar <ivar.kalkvik@vegvesen.no>; Yvonne S. Løvseth

<ysl@karmoy.kommune.no>; Kristoffer Dørheim

<Kristoffer.Doerheim@Asplanviak.no>; Færaas Einar

<einar.faraas@vegvesen.no>

Emne: Fwd: SV: SV: SV: Fv840 Storasundsvegen - arkeologisk registrering -
gassledning

Hei !

Se svar fra vegvesenet. Skal vi innhente grunneiers tillatelse til arkeologiske
registreringer her eller hvordan vurderer dere dette ?

Vennlig hilsen
Hilde Cathrine Pettersen

Rådgiver samferdsel og sykkel
direkte nr. 52 85 72 27
mobil 90 15 24 99

Karmøy kommune
Teknisk etat, driftsavdelingen
Rådhuset
4250 Kopervik
52 85 75 00
www.karmoy.kommune.no

----- Den 10.nov.2017 17:12 skrev Kalkvik Ivar ivar.kalkvik@vegvesen.no:

Ein må rekne med at det skal gravast i anleggsbeltet. Dette vil vere naudsynt av mange grunnar. Det betyr likevel ikkje at det blir greve overalt i anleggsbeltet, men det er nærast umogleg å vite det i planfasen.

Med helsing
Ivar Kalkvik

Seksjon: Plan- og forvaltningsseksjon Haugesund
Postadresse: Statens vegvesen Region vest, Postboks 43, 6861
LEIKANGER
Kontoradresse: Rennesøygata 16, HAUGESUND
Telefon: +47 51911749 Mobil: +47 99298807 e-post/Lync:
ivar.kalkvik@vegvesen.no
<http://www.vegvesen.no> e-post: firmapost-vest@vegvesen.no

Tenk miljø - spar papir. Treng du skrive ut denne e-posten?

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Hilde Pettersen [mailto:hilde.pettersen@karmoy.kommune.no]
Sendt: 8. november 2017 12:12
Til: Kalkvik Ivar <ivar.kalkvik@vegvesen.no>
Emne: Re: SV: SV: Fv840 Storasundsvegen - arkeologisk registrering - gassledning

Hei !

Betyr dette at det skal graves i anleggsbelte i dette området ? Er litt vesentlig med tanke på kostader her.

Vennlig hilsen
Hilde Cathrine Pettersen

Rådgiver samferdsel og sykkel

direkte nr. 52 85 72 27
mobil 90 15 24 99

Karmøy kommune
Teknisk etat, driftsavdelingen
Rådhuset
4250 Kopervik
52 85 75 00
www.karmoy.kommune.no

----- Den 05.nov.2017 15:44 skrev Kalkvik Ivar ivar.kalkvik@vegvesen.no:

Hei!

Me må alltid legge til grunn at me skal ha anleggsbelte i vegprosjekt.
Det er essensielt for at planløsningane skal vere byggbare.

Med helsing
Ivar Kalkvik

Seksjon: Plan- og forvaltningsseksjon Haugesund
Postadresse: Statens vegvesen Region vest, Postboks 43, 6861
LEIKANGER
Kontoradresse: Rennesøygata 16, HAUGESUND
Telefon: +47 51911749 Mobil: +47 99298807 e-post/Lync:
ivar.kalkvik@vegvesen.no
<http://www.vegvesen.no> e-post: firmapost-vest@vegvesen.no

Tenk miljø - spar papir. Treng du skrive ut denne e-posten?

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Hilde Pettersen [mailto:hilde.pettersen@karmoy.kommune.no]
Sendt: 1. november 2017 08:40
Til: Kalkvik Ivar <ivar.kalkvik@vegvesen.no>
Kopi: Kristoffer Dørheim <Kristoffer.Doerheim@Asplanviak.no>; Færaas
Einar <einar.faraas@vegvesen.no>; Yvonne S. Løvseth
<ysl@karmoy.kommune.no>; leif.havard.lundo.vikshaland@rogfk.no
Emne: Fwd: SV: Fv840 Storasundsvegen - arkeologisk registrering -
gassledning

Hei !

Se svar under fra fylkeskommunen. Er det behov for anleggsbelte her ??
Fint å fått en avklaring på om det er behov for arkeologiske
regsitringer her eller ikke.

Vennlig hilsen
Hilde Cathrine Pettersen

Rådgiver samferdsel og sykkel

direkte nr. 52 85 72 27
mobil 90 15 24 99

Karmøy kommune
Teknisk etat, driftsavdelingen
Rådhuset
4250 Kopervik
52 85 75 00
www.karmoy.kommune.no

----- Den 30.okt.2017 13:16 skrev Leif Håvard Lundø Vikshåland
leif.havard.lundo.vikshaland@rogfk.no:

Hei!

Takk for det oversendte materialet. Med henblikk på eksisterende gassrørledning og bredden på tiltaket, slik det her er tegnet opp, ser jeg ikke lenger at behovet for arkeologisk registrering er tilstede. Forutsetter imidlertid at det i ikke legges på et anleggsbelte i tillegg til arealet som er vist på utkast til reguleringskart. Da vil behovet måtte vurderes på nytt.

Fint hvis vi blir holdt oppdatert av eventuelle justeringer av størrelsen på planområdet. Den endelige uttalelsen vår kommer ved offentlig ettersyn, men på grunn av gassrørledningen vil det ikke være aktuelt med arkeologisk registrering innenfor det areal som er skissert opp til gang- og sykkelvei på det mottatte utkastet til reguleringskart.

mvh.
Leif Håvard Lundø Vikshåland
fagkoordinator/arkeolog
Tlf.: 51 92 10 53

Rogaland fylkeskommune
Seksjon for kulturarv
Postboks 130
4001 STAVANGER

www.rogfk.no
firmapost@rogfk.no

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Hilde Pettersen [mailto:hilde.pettersen@karmoy.kommune.no]
Sendt: fredag 27. oktober 2017 14:50
Til: Leif Håvard Lundø Vikshåland
<leif.havard.lundo.vikshaland@rogfk.no>
Kopi: Kristoffer Dørheim <Kristoffer.Doerheim@Asplanviak.no>; Yvonne S. Løvseth <ysl@karmoy.kommune.no>; Kalkvik Ivar

<ivar.kalkvik@vegvesen.no>; Færaas Einar <einar.faraas@vegvesen.no>
Emne: Fv840 Storasundsvegen - arkeologisk registrering - gassledning

Hei !

Viser til samtale. Sender over kart som viser trase for gassledning i området der dere har vurdert behov for arkeologisk registrering.

Kristoffer, kan du sende over siste utkast til regulering for denne strekningen til Leif Håvard. Fylkeskommunen ville vite hvor langt til siden vi ville gå med g/s-vegen.

Fint med en tilbakemelding mht om behovet for registrering blir som først oppgitt da jeg har bedt om bistand til grunneieravtaler fra kommunens grunnerverver.

Vennlig hilsen
Hilde Cathrine Pettersen

Rådgiver samferdsel og sykkel
direkte nr. 52 85 72 27
mobil 90 15 24 99

Karmøy kommune
Teknisk etat, driftsavdelingen
Rådhuset
4250 Kopervik
52 85 75 00
www.karmoy.kommune.no

----- Den 19.sep.2017 09:59 skrev Mikal Liknes MILI@cowi.com:

Hei!

Vedlagt sendes kartutsnitt i pdf som viser Gasnor sin gassledning(er) langs Storasundvegen.
Når det gjelder Torvastadvegen mellom Håland og Bø Ungdomsskole har ikke Gasnor ledning.

Merk at vedlagte kartutsnitt er å regne som informasjon og ikke korrekte ledningsdata.

Jeg legger til Harald Arnøy i Gasnor på kopilista slik at de er orientert om forestående planer.

Med vennlig hilsen

Mikal Liknes

COWI A/S

Direkte: +47 911 47 618

E-post: mili@cowi.com

-----Original Message-----

From: Hilde Pettersen [mailto:hilde.pettersen@karmoy.kommune.no]

Sent: Tuesday, September 19, 2017 7:34 AM

To: Mikal Liknes <MILI@cowi.com>

Cc: Kristoffer Dørheim <Kristoffer.Doerheim@Asplanviak.no>; Kalkvik

Ivar <ivar.kalkvik@vegvesen.no>

Subject: Fwd: Fv840 Storasundsvegen - grunnlag for ledninger i grunnen.

Hei !

Vi utarbeider for tiden reguleringsplan for gang-og sykkelveg langs Storasundsvegen (fra Viken til kryss med Hålandsvegen). I den forbindelse går det en gassledning langs denne vegen, jf mail under. Har du info om denne som du kan sende oss ?? Jeg forstod på Thor Baarsrud at det var du som hadde kontroll på alle gassledningene til Gassco.

Vi holder også på med reguleringsplan for gang-og sykkelveg langs Torvastadvegen, fra sør for Håland (der den slutter i dag) og frem til Bø ungdomsskole. Ligger det gassledninger her også ???

Vennlig hilsen

Hilde Cathrine Pettersen

Rådgiver samferdsel og sykkel

direkte nr. 52 85 72 27

mobil 90 15 24 99

Karmøy kommune

Teknisk etat, driftsavdelingen

Rådhuset

4250 Kopervik

52 85 75 00

www.karmoy.kommune.no

----- Den 18.sep.2017 14:04 skrev Kristoffer Dørheim

Kristoffer.Doerheim@Asplanviak.no:

Hei

Var på befaring langs Storasundvegen etter møtet torsdag.
Observerte skilting som tyder på at det kan være gassledning i
grunnen langs vegen på vestsiden.

Det vil si den kan bli liggende i vår foreslåtte trasé, det kan
også ha betydning (positivt) for arkeologiske utgravinger, Se
vedlagte bilde. Hvem kan tenkes å være ansvarlig for en slik
ledning og skaffe oss grunnlag for denne?

Med vennlig hilsen
Kristoffer Dørheim
Senioringeniør, Samferdsel

Mob/dir: 411 09 993, Sentralbord: 417 99 417
kristoffer.doerheim@asplanviak.no - www.asplanviak.no Asplan Viak
AS,

> > > > Østervågkaia 1A, 4006 Stavanger