

Fra: Trond Larsen <trond.l@haugnett.no>
Sendt: 15.07.2021 13:00:44
Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>
Emne: Planendring Dalabrekkå

Trond Larsen
Liljevegen 22 gnr 85/137
4262 Avaldsnes
tlf 958 28 190
e-post: trond.l@haugnett.no

Dato 15.07.2021

Merknad til plan 443-1 - Dalen - planendring Dalabrekkå

Undertegnede er ikke direkte berørt av utbyggingen i denne omgang, men vil likevel få komme med en merknad til plasseringen av renovasjonsområdet:

Stikkordet er rotteproblemer. Vi har i flere år i vinterhalvåret vært plaget av rotter på vår tomt. Hvor utbredt dette er ellers i strøket kjenner jeg ikke til, men de dyrene kan jo trekke over større områder. Jeg forsikrer om at vi ikke lar noe spiselig slenge rundt. Hos oss kan det virke som om de tar seg inn på nordsiden av eiendommen, og graver seg ned langs grunnmuren. Har tømt klorin og salmiakk i hullene for å gasse dem, rett og slett. Det virker en stund, så dukker det opp nye.

Dette nevnt for å vise at 'rotteproblemet' er reelt og ikke et vikarierende argument i sakens anledning.

Avstanden mellom min eiendom og renovasjonsområdet anslås til drøye 20 m – helt ok i seg selv. (Er nok verre for andre naboer som kan bli liggende helt inntil). Forstår det slik at alle renovasjonsdunkene for samtlige husstander er tenkt plassert på felt R. Med 4 kildesorteringsdunker pr. husstand i ny ordning må det jo bli en konsentrert samling av et større antall dunker, der brukerne må spasere opptil ca. 140 m fram og tilbake i all slags vær for å kaste søppel. Om det blir null spill i et slikt dunk-anlegg, og et like ansvarlig renhold her som ved plassering på den enkeltes bopel, gjenstår å se. Felles søppelstasjoner kan være så ymse. Da kan det fort bli rotter av det.

Med vennlig hilsen
Trond Larsen

Sendt fra [E-post](#) for Windows 10