

SITUASJONSKART

vedlegg til underretting etter oppmålingsforretning
med saksnummer: **22/5327-Oppmålingssak**

avholdt dato: **11.08.2022**

Formål: **Deling**


Landmåler: **Marthon Høvring**



KARMØY KOMMUNE
SEKTOR AREAL OG BYGGESAK



NB: Kartet kan inneholde feil,
noen grenser er usikre.



Datum: Euref 89/UTM 32

Utskriftsdato: 06.09.2022 Målestokk: 1:600



Grensepunkt behandlet i denne oppmålingsforretningen

Umerket/merket med spray



Rekvirenten får tilsendt matrikkelbrev med fullstendig liste over grensepunkt, unntagen ved forretning som bare går ut på å merke tidligere oppmålt grense.

Offentlig godkjent grensemerke



Annen type merking,
(gjerdestolper, mur, stein/røys etc)



Punkt som ikke er angitt med noen av symbolene ovenfor er uforandret (f.eks. målt/merket tidligere) og/eller ikke en del av oppmålingsforretningen

Eiendomsgrense målt



Vegkant

Eiendomsgrense usikker



Høydekurve

Bygg -takflate




Høyspent, stolper

Bygg -planlagt



Kommunale VA-ledninger, kum

Bygg eldre enn 1900, sefrak bygg



Kommunale VA-ledninger, kum