

12 SEPT. 2022



Søknad om ferdigattest

Pbl § 21-10, SAK10 §§ 8-1 og 8-2

| Søknaden gjelder | | | | | | | |
|-----------------------|------|------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|
| Eiendom/ byggested | Gnr. | Bnr. | Festenr. | Seksjonsnr. | Bygningsnr. | Bolignr. | Kommune |
| | 64 | 1066 | | | | | 1149 Karmøy |
| Adresse | | | | | Postnr. | Poststed | |
| Favnamyrvegen 44 | | | | | 4250 | KOPERVIK | |

| Ferdigattest | |
|---|---|
| Tilfredsstillert tiltaket kravene til ferdigattest? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hvis nei, fyll ut informasjonen nedenfor. |
| Det gjenstår følgende arbeider av mindre vesentlig betydning som vil bli utført innen 14 dager: | Dato |
| Type arbeider | Ubygg |
| Bekreftelse på at disse arbeidene er utført vil være kommunen i hende innen: | Dato |

| Oppdatert dokumentasjon | |
|--|---|
| Er det foretatt ikke søknadspåtlige endringer/justeringer i forhold til tillatelsen? | |
| <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei | Hvis ja, vedlegg oppdatert situasjonsplan, tegninger eller dokumentasjon som viser hva som er utført. |

| Sluttrapport for avfall | | | |
|--|------|--------------------|-----------------|
| Sluttrapport av | Dato | vedlegges søknaden | Vedlegg nr. K - |
| Ansvarlig søker forplikter seg til å påse at sluttrapporten blir ajourført og oppbevart. | | | |

| Varmesystem | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|---|--|--|
| Energiforsyning | | | Varmefordeling | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elektrisitet | <input type="checkbox"/> Sol | <input type="checkbox"/> Vannbåren gulvvarme | <input type="checkbox"/> Luftoppvarming | <input type="checkbox"/> Ikke relevant | |
| <input type="checkbox"/> Biobrensel | <input type="checkbox"/> Gass | <input type="checkbox"/> Vannbåren radioator | <input type="checkbox"/> Kamin/ovn/peis | | |
| <input type="checkbox"/> Varmepumpe - luft | <input type="checkbox"/> Olje/parafin | <input checked="" type="checkbox"/> Elektriske varmekabler | <input type="checkbox"/> Annet | | |
| <input type="checkbox"/> Varmepumpe - berg/sjø | <input type="checkbox"/> Annet | <input type="checkbox"/> Elektriske panelovner | | | |
| <input type="checkbox"/> Fjernvarme/spillvarme | | | | | |

| Erklæring | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Det bekreftes at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overlevert byggherrens eier |

| Vedlegg | | | |
|---|--------|---------------|--------------------------|
| Beskrivelse av vedlegg | Gruppe | Nr. fra - til | Ikke relevant |
| Situasjonsplan, avkjøringsplan | D | - | <input type="checkbox"/> |
| Tegninger, plan, snitt, fasade | E | - | <input type="checkbox"/> |
| Redegjørelser/kart | F | - | <input type="checkbox"/> |
| Gjennomføringsplan | G | - | <input type="checkbox"/> |
| Sluttrapport for avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse | K | - | <input type="checkbox"/> |
| Boligspesifikasjon i matrikkelen | H | - | <input type="checkbox"/> |
| Uttalelser fra andre offentlige myndigheter | I | - | <input type="checkbox"/> |
| Andre vedlegg | Q | - | <input type="checkbox"/> |

| Underskrifter | | | | | |
|--|-------------|--------------|--|-------------------|--------------|
| Ansvarlig søker for tiltaket (for tiltak etter pbl § 20-1) | | | Tiltakshaver (bare for tiltak uten ansvarlig søker pbl 20-4) | | |
| Foretak | | | Navn | | |
| | | | Hanne og Kai Ivan Gabrielsen | | |
| Organisasjonsnummer | | | Organisasjonsnummer | | |
| | | | | | |
| Kontaktperson | Telefon | Mobiltelefon | Kontaktperson | Telefon | Mobiltelefon |
| | | | Kai Ivan Gabrielsen | 41206227 | |
| E-post | | | E-post | | |
| | | | | | |
| Dato | Underskrift | | Dato | Underskrift | |
| | | | 31.05.2022 | Kai I. Gabrielsen | |
| Gjentas med blokkbokstaver | | | Gjentas med blokkbokstaver | | |
| | | | KAI IVAN GARBRIELSEN | | |