

**Silje Kristin Berge**  
Spannavegen 750

5546 Røyksund

Dato: **15.09.2022**  
Saksnr.: **2022/49810**  
Dok.nr.: **1**  
Saksbehandler:  
Therese Engen  
Bjørvik

## **Karmøy kommune - Fv 4802 - gnr 119 bnr 114 - Mur plassert innenfor siktsone**

Vi viser til etablert mur langs eiendomsgrensen på gnr. 119 bnr. 114 mot fylkesveg 4802.

Store deler av muren er plassert innenfor siktsonen til avkjørselen og imøtekommer ikke siktkravene.

Fartsgrensen på stedet er 60 km/t. Dette gir krav til sikt i avkjørselen på 4 m x 60 m. Det måles 4 m inn i avkjørselen og 60 m i hver retning der sjåførens øyne vil være. Dette danner en sikttrekant som definerer siktsonen. Innenfor siktsonen kan ingenting være høyere enn 0,5 m over vegbanen.

De deler av eksisterende mur og terreng som er høyere enn 0,5 m over vegbanen og ligger innenfor siktsonen må enten senkes til 0,5 m over vegbanen eller flyttes ut av siktsonen

Vi har undersøkt med kommunen om muren er søkt om og godkjent. Kommunen finner ikke at muren er søkt om. Dersom du har dokumentasjon på det motsatte ber vi om at du fremlegger denne.

Jf. Forvaltningslovens § 16 varsles du med dette om at vi vil fatte vedtak om retting/fjerning.

Dersom du har kommentarer til saken bes du ta kontakt med saksbehandler [therese.engen.bjorvik@rogfk.no](mailto:therese.engen.bjorvik@rogfk.no) innen 30.09.2022.



Hilsen  
Aksel Grunnreis  
seksjonssjef

Therese Engen Bjørvik  
rådgiver

Kopi til:  
KARMØY KOMMUNE

*Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Oppgi vårt saksnr. når du svarer på brevet.*