

SITUASJONSKART

vedlegg til underretting etter oppmålingsforretning

med saksnummer: **22/6219**

avholdt dato: **20.09.2022**

Formål: **Klarlegging**

Landmåler: **Håvard Storegjerde**

KARMØY KOMMUNE


SEKTOR AREAL OG BYGGESAK



NB: Kartet kan inneholde feil,
noen grenser er usikre.

Utskriftsdato: 13.10.2022

Målestokk: 1:500



Datum: Euref 89/UTM 32



Tegnforklaring:

Grensepunkt behandlet i denne oppmålingsforretningen		Eiendomsgrense målt	
Umerket/merket med spray			Vegkant
Offentlig godkjent grensemerke			Eiendomsgrense usikker
Annen type merking, (gjerdestolper, mur, stein/røys etc)			Høydekurve
			Bygg -takflate
			Bygg -planlagt
			Bygg eldre enn 1900, sefrak bygg
			Kommunale VA-ledninger, kum
			Høyspent, stolper

Punkt som ikke er angitt med noen av symbolene ovenfor er uforandret (f.eks. målt/merket tidligere) og/eller ikke en del av oppmålingsforretningen