

Kommunens saksnr.
21/9409Vedlegg
G 8Side
1 av 1Versjonsnr.
3

Avs:



Gjennomføringsplan

Ansvarlig søker Bygg-Start as		Organisasjonsnummer 927300397		Tiltaksklasse 1		Dato. 17.10.2022		Signatur, ansv. søker <i>Amund Karmøy</i>	
Eiendom/ byggested 66		Bnr. 341		Adresse Gofarnesvegen 36		Postnr. 4250		Poststed KOPERVIK	

Beskrivelse av funksjon, ansvarsområde, tiltaksklasse		Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollertklæring erstattes med dato når denne foreligger					Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet	
Funksjon (PRO, UTF, KONTROLL)	Beskrivelse av ansvarsområdet hentet fra erklæring om ansvarsrett	Tiltaks-klasse	Foretakets navn og org.nr.	Søknad om rammetillatelse	Søknad om igangsettings-tillatelse/ett-trinnsøknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse	Søknad om ferdiggjøst	(9)
SØK ny	(2) Ansvarlig søker	(3) 1	(4) Bygg-Start as, 927300397	(5)	(6)	(7)	(8) 17.10.22	X
PRO/UTF	Prosjekterende og utførende av tømmerarbeider	1	Arne J. Tjensvoll as 923603476		14.09.21		18.08.22	X
PRO/UTF	Prosjekterende og utførende av rørinstallasjoner	1	Badeva as 990288593		20.09.21		10.10.22	X
PRO/UTF ny	Prosjekterende og utførende av våtromsmembraner	1	Veldes Malerservice as, 952528165		18.08.22		10.10.22	X
Uavh. kontroll	Uavhengig kontroll av våtromsmembraner	1	Byggkontroll Vest as, 917067112				11.10.22	X

Kommunens saksnr.

21/9409

Vedlegg nr.

G- 13



Kontrollerklæring med sluttrapport

etter plan- og bygningsloven (pbl) § 24-2, jf. SAK10 § 12-5 og § 14-8

Kontrollerklæring skal sendes til *ansvarlig søker*.

Erklæringen gjelder							
Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	66	341					Karmøy
	Adresse				Postnr.	Poststed	
	Gofanesvegen 36				4250	Kopervik	

Ansvarlig kontrollerende	
Foretakets navn	Organisasjonsnr.
Byggkontroll Vest AS	917 067 112

Ansvarsrett erklært dato	14.09.2021
-----------------------------	------------

Ansvarsområdet	
Hentet fra erklæring om ansvarsrett	Kontroll av:
	Våtrom - Tiltaksklasse 1

Sluttrapport	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ingen avvik er funnet, se vedlagte plan for uavhengig kontroll
<input type="checkbox"/>	Observerte avvik er lukket, se vedlagte plan for uavhengig kontroll
<input type="checkbox"/>	Åpne avvik er rapportert til kommunen, se vedlagt plan for uavhengig kontroll
Vedlegg	Plan for uavhengig kontroll
	Vedlegg nr. G-

Erklæring og underskrift		
Kontroll er gjennomført på en forskriftsmessig måte. Kontrollforetaket er uavhengig av foretakene som er kontrollert.		
Ansvarlig kontrollerende foretak er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom vi har gitt uriktige opplysninger.		
Dato	Kontrollerende foretaks underskrift	Gjentas med blokkbokstaver
11.10.2022	<i>Kjell M Eide</i>	Kjell M Eide

Kommunens saksnr.
219409Vedlegg
G BSide
1 av 1

Plan for uavhengig kontroll

Ansvarlig kontrollerende	Foretak Byggkontroll Vest AS	Org.nr. 917 067 112	Signatur, ansv. kontrollerende <i>Kjell M Eide</i>	Dato 30.08.2022	Postnr. 4250	Poststed Kopervik
Eiendom/byggested	Gnr. 66	Bnr. 341	Adresse Gofanesvegen 36	1	4250	Kopervik

Kontrollbeskrivelse

Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tittakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
Våtrom, membran(Belegg)	Velde Malerservice as	1) Rutiner for kvalitetsikring av utførelse av våtrom (membran, slukarbeid og andre gjennomføringer i membran) 2) Dokumentasjon fra utført kvalitetsikring av våtrom 3) Produktdokumentasjon for membran	1) 30.08.2022 2) 30.08.2022 3) 30.08.2022			

Plan for uavhengig kontroll

Ansvarlig kontrollerende	Foretak Byggkontroll Vest AS	Org.nr 917 067 112	Versjonsnr. 1	Dato 11.10.2022	Signatur, ansv. kontrollerende <i>Kjell M. Eide</i>
Eiendom/byggested	Gnr. 66 Bnr. 341	Kommune Karmøy	Adresse Gofanesvegen 36	Postnr. 4250	Poststed Kopervik

Kontrollbeskrivelse

Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltaksøver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
Våtrom Vvs	Badeva AS	1) Ruiner for kvalitetssikring av utførelse av våtrom (Membran, slukarbeid og andre gjennomføringer i membran) 2) Dokumentasjon fra utført kvalitetssikring av våtrom 3) Produktdokumentasjon for sluk	1) 11.10.2022 2) 11.10.2022 3) 11.10.2022			