

19.10.2022

Beliggenhetskontroll av: Gnr: 86 Bnr: 81 Kommune: Karmøy

	Name		Initials	Position
Utført	Valentas Krepsta		VK	Oppmåling ing.
Godkjent	Rune Hemnes		RH	Oppmåling ing.

INTRODUKSJON

Grunnmur for bygninger/hus som er satt ut er innmålt og dokumentert i denne rapporten med punktdifferanse og kof/sosi fil av innmålte pkt.

PERSONNEL

Følgende landmåler har utført dette oppdraget:
Oppmålings ing. – Valentas Krepsta

UTSTYR / PROGRAMVARE

- Følgende utstyr er brukt:
- Trimble R10 GPS / Totalstasjon S5
- Gemini oppmåling

Rune Hemnes

RH OPPMÅLING


BELIGGENHETSKONTROLL

Prosjektert plassering



Id	Øst	Nord	S_OBJID	OBJTYPE
1	289741,976	6583364,240	A1	Fasadeliv
2	289753,605	6583361,278	A2	Fasadeliv
3	289750,713	6583349,921	A3	Fasadeliv
4	289755,679	6583348,656	A4	Fasadeliv
5	289753,327	6583339,421	A5	Fasadeliv
6	289736,732	6583343,647	A6	Fasadeliv

Innmålt, As-built



Id	Øst	Nord	Høyde	S_OBJID	OBJTYPE
1	289741,977	6583364,237	2,64	F1	Fasadeliv
2	289753,596	6583361,286	2,64	F2	Fasadeliv
3	289750,703	6583349,915	2,64	F3	Fasadeliv
4	289755,682	6583348,649	2,64	F4	Fasadeliv
5	289753,327	6583339,413	2,64	F5	Fasadeliv
6	289736,737	6583343,644	2,64	F6	Fasadeliv

PunktID	Prosjekterte data			DIFFERANSE			
	Nord	Øst	Høyde	Nord	Øst	2D	Retning Høyde
	Kontrollerte data						
	Nord	Øst	Høyde				
A1	6 583 364,240	289 741,977					
F1	6 583 364,237	289 741,977		-0,003	0,000	0,003	196,0
A2	6 583 361,278	289 753,605					
F2	6 583 361,286	289 753,596		0,008	-0,009	0,012	346,1
A3	6 583 349,920	289 750,712					
F3	6 583 349,915	289 750,703		-0,005	-0,009	0,010	267,1
A4	6 583 348,656	289 755,679					
F4	6 583 348,649	289 755,682		-0,007	0,003	0,008	177,2
A5	6 583 339,420	289 753,327					
F5	6 583 339,413	289 753,327		-0,007	-0,000	0,007	202,4
A6	6 583 343,647	289 736,732					
F6	6 583 343,644	289 736,737		-0,003	0,005	0,006	134,8