

SITUASJONSKART

vedlegg til underretting etter oppmålingsforretning
med saksnummer: **22/5327-Oppmålingsssak**
avholdt dato: **11.10.2022**
Formål: **Fullføring av utsatt oppmålingsforretning**
Landmåler: **Marthon Høvring**

KARMØY KOMMUNE

SEKTOR AREAL OG BYGGESAK



NB: Kartet kan inneholde feil,
noen grenser er usikre.

Utskriftsdato: 14.10.2022 Målestokk: 1:750



Datum: Euref 89/UTM 32



Tegnforklaring:

Grensepunkt behandlet i denne oppmålingsforretningen

Umerket/merket med spray



Rekvirenten får tilsendt matrikkelbrev med fullstendig liste over grensepunkt, unntagen ved forretning som bare går ut på å merke tidligere oppmålt grense.

Offentlig godkjent grensemerke



Annen type merking, (gjerdestolper, mur, stein/røys etc)



Punkt som ikke er angitt med noen av symbolene ovenfor er uforandret (f.eks. målt/merket tidligere) og/eller ikke en del av oppmålingsforretningen

Eiendomsgrense målt



Eiendomsgrense usikker



Bygg -takflate



Bygg -planlagt



Bygg eldre enn 1900, sefrak bygg



Vegkant

Høydekurve

Høyspent, stolper

Kommunale VA-ledninger, kum

