

14.11.2022

**Beliggenhetskontroll av: Gnr: 142 Bnr: 766 Kommune: Karmøy**

	Name		Initials	Position
Utført	Valentas Krepsta		VK	Oppmåling ing.
Godkjent	Rune Hemnes		RH	Oppmåling ing.

## INTRODUKSJON

Grunnmur for bygninger/hus som er satt ut er innmålt og dokumentert i denne rapporten med punktdifferanse og kof/sosi fil av innmålte pkt.

## PERSONNEL

Følgende landmåler har utført dette oppdraget:  
Oppmålings ing. – Valentas Krepsta

## UTSTYR / PROGRAMVARE


- Følgende utstyr er brukt:
- Trimble R10 GPS / Totalstasjon S5
- Gemini oppmåling

Rune Hemnes

RH OPPMÅLING


## BELIGGENHETSKONTROLL

Prosjektert plassering



Id	Øst	Nord	Høyde	S_OBJID	OBJTYPE
1	288187,297	6589985,405	13,20	G1	Grunnmur
2	288184,298	6589989,281	13,20	G2	Grunnmur
3	288181,728	6589992,602	13,20	G3	Grunnmur
4	288188,688	6589997,988	13,20	G4	Grunnmur
5	288191,258	6589994,666	13,20	G5	Grunnmur
6	288197,194	6589986,994	13,20	G6	Grunnmur
7	288198,618	6589988,096	13,20	G7	Grunnmur
8	288202,902	6589982,560	13,20	G8	Grunnmur
9	288198,394	6589979,072	13,20	G9	Grunnmur
10	288194,281	6589975,889	13,20	G10	Grunnmur
11	288193,547	6589976,838	13,20	G11	Grunnmur
12	288189,997	6589981,425	13,20	G12	Grunnmur
13	288190,234	6589981,609	13,20	G13	Grunnmur
14	288197,659	6589980,021	13,20	G14	Grunnmur
15	288190,946	6589982,160	13,20	G15	Grunnmur
16	288188,009	6589985,956	13,20	G16	Grunnmur

Innmålt, As-built



Id	Øst	Nord	Høyde	S_OBJID	OBJTYPE
1	288198,393	6589979,107	13,20	H1	Grunnmur
2	288194,307	6589975,894	13,20	H2	Grunnmur
3	288193,571	6589976,842	13,20	H3	Grunnmur
4	288190,016	6589981,422	13,20	H4	Grunnmur
5	288190,254	6589981,614	13,20	H5	Grunnmur
6	288187,308	6589985,420	13,20	H6	Grunnmur
7	288184,313	6589989,289	13,20	H7	Grunnmur
8	288181,749	6589992,610	13,20	H8	Grunnmur
9	288188,661	6589998,008	13,20	H9	Grunnmur
10	288191,260	6589994,679	13,20	H10	Grunnmur
11	288197,204	6589986,994	13,20	H11	Grunnmur
12	288198,612	6589988,093	13,20	H12	Grunnmur
13	288202,907	6589982,576	13,20	H13	Grunnmur
14	288197,654	6589980,046	13,20	H14	Grunnmur
15	288190,946	6589982,170	13,20	H15	Grunnmur
16	288188,026	6589985,969	13,20	H16	Grunnmur

PunktID	Prosjekterte data			DIFFERANSE					
	Nord	Øst	Høyde	Kontrollerte data			DIFFERANSE		
	Nord	Øst	Høyde	Nord	Øst	2D	Retning	Høyde	
G9	6 589 979,072	288 198,394	13,200						
H1	6 589 979,107	288 198,393	13,200	0,035	-0,001	0,035	399,1	0,000	
G10	6 589 975,890	288 194,281	13,200						
H2	6 589 975,894	288 194,307	13,200	0,004	0,026	0,026	89,6	0,000	
G11	6 589 976,838	288 193,547	13,200						
H3	6 589 976,842	288 193,571	13,200	0,004	0,024	0,024	90,6	0,000	
G12	6 589 981,425	288 189,997	13,200						
H4	6 589 981,422	288 190,016	13,200	-0,003	0,019	0,019	111,5	0,000	
G13	6 589 981,609	288 190,234	13,200						
H5	6 589 981,614	288 190,254	13,200	0,005	0,020	0,021	85,2	0,000	
G1	6 589 985,405	288 187,297	13,200						
H6	6 589 985,420	288 187,308	13,200	0,015	0,011	0,019	41,1	0,000	
G2	6 589 989,281	288 184,298	13,200						
H7	6 589 989,289	288 184,313	13,200	0,008	0,015	0,017	66,9	0,000	
G3	6 589 992,602	288 181,728	13,200						
H8	6 589 992,610	288 181,749	13,200	0,008	0,021	0,022	77,4	0,000	
G4	6 589 997,988	288 188,688	13,200						
H9	6 589 998,008	288 188,661	13,200	0,020	-0,027	0,034	340,5	0,000	
G5	6 589 994,666	288 191,258	13,200						
H10	6 589 994,679	288 191,260	13,200	0,013	0,002	0,013	10,2	0,000	
G6	6 589 986,994	288 197,194	13,200						
H11	6 589 986,994	288 197,204	13,200	-0,000	0,010	0,010	102,8	0,000	
G7	6 589 988,096	288 198,618	13,200						
H12	6 589 988,093	288 198,612	13,200	-0,003	-0,006	0,007	268,9	0,000	
G8	6 589 982,560	288 202,902	13,200						
H13	6 589 982,576	288 202,907	13,200	0,016	0,005	0,017	20,9	0,000	
G14	6 589 980,021	288 197,659	13,200						
H14	6 589 980,046	288 197,654	13,200	0,025	-0,005	0,025	387,2	0,000	
G15	6 589 982,160	288 190,946	13,200						
H15	6 589 982,170	288 190,946	13,200	0,010	-0,000	0,010	398,9	0,000	
G16	6 589 985,956	288 188,009	13,200						
H16	6 589 985,969	288 188,026	13,200	0,013	0,017	0,021	59,0	0,000	