

SITUASJONSKART

vedlegg til underretting etter oppmålingsforretning
med saksnummer: **22/9108-Oppmålingssak**
avholdt dato: **15.11.2022**
Formål: **Fullføring av utsatt oppm.forr.**
Landmåler: **Marthon Høvring**

KARMØY KOMMUNE


SEKTOR AREAL OG BYGGESAK



NB: Kartet kan inneholde feil,
noen grenser er usikre.

Utskriftsdato: 22.11.2022

Målestokk: 1:750



Datum: Euref 89/UTM 32



Tegnforklaring:

Grensepunkt behandlet i denne oppmålingsforretningen	
Umerket/merket med spray	Rekvirenten får tilsendt matrikkelbrev med fullstendig liste over grensepunkt, unntagen ved forretning som bare går ut på å merke tidligere oppmålt grense.
Offentlig godkjent grensemerke	
Annen type merking, (gjerdestolper, mur, stein/røys etc)	

Punkt som ikke er angitt med noen av symbolene ovenfor er uforandret (f.eks. målt/merket tidligere) og/eller ikke en del av oppmålingsforretningen

Eiendomsgrense målt		Vegkant
Eiendomsgrense usikker		Høydekurve
Bygg -takflate		Høyspent, stolper
Bygg -planlagt		Kommunale VA-ledninger, kum
Bygg eldre enn 1900, sefrak bygg		