



STENA RECYCLING AS
Dokkvegen 8
3920 PORSGRUNN

Kontakt saksbehandler

Rasmus Rikter-Svendsen, 51 56 87 34

Svar på om tiltak er søknadspliktig etter forureningsloven


Vi viser til søknad fra Metamorf Arkitekter AS den 24.10.2022, på vegne av tiltakshaver Stena Recycling AS, om tillatelse etter forureningsloven til tiltak i sjø. Tiltaket omfatter peling av 36 stålrør i forbindelse med vedlikehold og rehabilitering av kai på eiendom 146/14 i Karmøy kommune.

Sakens bakgrunn

Stena Recycling AS planlegger å etablere et nytt kaidekket oppe dekket som eksisterer i dag. Det nye kaidekket skal fundamenteres med 36 stålkjernepeler (Ø273 mm) gjennom det eksisterende kaidekket i sjøbunn som består av fjell/stein. Det nye kaidekket vil etableres innenfor eiendomsgrensen for gnr/bnr 146/14 i Karmøy kommune. Dybden i tiltaksområdet er ca. 7 m.

Avklaring etter plan- og bygningsloven

Tiltaksområdet er regulert etter reguleringsplan *Bønaset*, planID 4009 i Karmøy kommune¹. I gjeldende reguleringsplan er tiltaksområdet tiltenkt industri. Tiltaket er i strid med byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjø da den gjeldende reguleringsplanen er av eldre årgang og ikke har definerte byggegrensener mot sjø. Tiltaket er gitt dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet fra Karmøy kommune, datert 19.10.2022. Statsforvalteren ser dermed tiltaket som avklart etter plan- og bygningsloven.



Figur 1: Omsøkt tiltaksområde er markert med rødt.

¹ [Reguleringsplan Bønaset, planID 4009, vedtatt 16.12.2008.](#)



Rettslig grunnlag

Peling i sjø anses som midlertidig anleggsvirksomhet, og det trengs dermed ikke særskilt tillatelse for å gjennomføre tiltaket så lenge forurensningen er å anse som normal i forhold til tiltakets art og omfang, jf. forurensningsloven § 8 første ledd, punkt 3. At anleggsvirksomheten er midlertidig betyr at den kan ha en varighet på inntil 2-3 år.

Statsforvalterens vurdering


Naturmangfold

Det er registrert flere truede fuglearter nær tiltaksområdet, blant annet ærfugl (VU), gråmåke (VU), vipe (CR) og hettemåke (CR)². Det er ikke registrert gytefelt, ålegrasforekomster eller andre verdifulle naturtyper i umiddelbar nærhet av tiltaksområdet.

Forurensning

Det er ikke gjennomført sedimentundersøkelser i forbindelse med tiltaket, og det er heller ikke registrert forurenset sjøbunn i tiltaksområdet på Miljødirektoratets fagsystem *Grunnforurensning*³. Statsforvalteren mener likevel at det er grunn til å tro at sedimentene i sjøbunnen er forurenset. Tiltaksområdet befinner seg ved inngangen av Karmsundet, et område med mye skipstrafikk og historisk industri. Flyfoto fra eiendommen der det skal etableres nytt kaidekke viser også store hauger av skrapjern og bilkarosserier som grenser til sjøen (fig. 2). Ifølge dykkearbeidsrapporten vedlagt søknaden⁴ ble det observert hauger av skrapjern og skrapstål i sjøbunnen utenfor tiltaksområdet.

Forurensning fra peling er hovedsakelig tilknyttet støy og vibrasjoner, og i mindre grad spredning av forurensete sedimenter. Eventuell spredning av finstoff som følge av pelingsarbeidet er forventet å sedimentere nær tiltaksområdet. Nærområdet av tiltaket er preget av industri og båttrafikk, noe som sannsynligvis gjør fuglebestander i området noe vant med støy fra anleggsarbeid. Statsforvalteren konkluderer derfor med at forurensning fra tiltaket ikke vil medføre unormal forurensning i forhold til tiltakets art og omfang.



Figur 2: Flyfoto av eiendom 146/14. Tiltaksområdet er markert med rødt. Det er utildekkede hauger med skrap på eiendommen.

Vannforskriften

Tiltaksområdet tilhører vannforekomsten *Karmsundet-Kopervik*⁵ som er klassifisert med *moderat* miljøtilstand og *dårlig* kjemisk tilstand, med risiko for å ikke nå miljømålene fastsatt i vannforskriften. Det omsøkte tiltaket er svært begrenset i omfang, og en mulig forringelse av vannmiljøet forventes å være lokal og midlertidig. Vi har dermed vurdert at tiltaket ikke er i strid med vannforskriften § 12.

² [Temakart-Rogaland](#)

³ [Miljødirektoratet - Grunnforurensning](#)

⁴ Svehaug entreprenør AS - Inspeksjon av kai ved Stena Recycling (20.11.2021)

⁵ [Vann-nett](#)



Aktsomhetsplikten

Den invaderende arten japansk sjøpung, også kjent som havnespy, er funnet i Karmsundet. De fleste bekreftede funnene er lenger nord, ved Haugesund, men vi kan ikke utelukke at den også har spredt seg til Bøneset. Vi minner derfor om aktsomhetsplikten i forskriften om fremmede organismer. Aktsomhetsplikten betyr at de som gjennomfører tiltak som kan medføre utilsiktet spredning av en fremmed art må iverksette tiltak for å hindre at denne spres. Det er viktig ved arbeid i sjø at utstyr som ligger i sjø over tid inspiseres og eventuelt vaskes før den flyttes, og at en undersøker tiltaksområdet for havnespy før tiltaket gjennomføres. Vi viser til [Miljødirektoratets nettsider om havnespy](#) for mer informasjon.

Konklusjon

På bakgrunn av de opplysninger søker har oppgitt i søknaden om tiltak i sjø, finner Statsforvalteren at arbeidet faller under unntaksbestemmelsen for midlertidig anleggsarbeid, og en egen tillatelse etter forurensningsloven ikke er nødvendig, jf. forurensningsloven § 8 første ledd punkt 3. Det at det ikke trengs tillatelse fritar ikke tiltakshaver for allmenn aktsomhet eller plikt til å unngå forurensning.

Med hilsen

Kirsten Redmond Kristiansen (e.f.)
fagleder forurensing

Rasmus Rikter-Svendsen
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

MUSEUM STAVANGER AS	Muségata 16	4010	STAVANGER
KYSTVERKET	Postboks 1502	6025	ÅLESUND
FISKERIDIREKTORATET REGION SØR	Postboks 185 Sentrum	5804	BERGEN
NATURVERNFORBUNDET	c/o Ineke de Resende Karinaåsen	5545	VORMEDAL
HAUGALANDET	41		
FISKARLAGET VEST	Slottsgaten 3	5003	BERGEN
ROGALAND FYLKESKOMMUNE	Postboks 130 Sentrum	4001	STAVANGER
METAMORF ARKITEKTER AS	Skagenkaien 35	4006	STAVANGER