

Fra: Øystein G. Meling <oystein@optimal-bygg.no>
Sendt: torsdag 22. desember 2022 07.22
Til: John Karsten Vedø <jkv@karmoy.kommune.no>
Emne: Re: Vedr. Røyksundvegen 19, gnr. 122, bnr. 58

God morgen

Da var alle punkter fullført i Røyksundvegen 19.
Legger ved bilder her som viser sikring mot terrasse og håndrekke i trappa.
Røykvarsling, brannslukker og husnr er også på plass.

Ha en strålende deg.

Mvh
Øystein G. Meling

Optimal Bygg og Interiør AS
Tlf 45254594
www.optimal-bygg.no

Den 20. desember 2022 kl. 14.46.01 +01.00 skrev John Karsten Vedø <jkv@karmoy.kommune.no>:

Hei,

Jeg var innom Røyksundvegen 19 i dag i forbindelse med søknad om midlertidig brukstillatelse. Jeg snakket med en av de som jobbet der. Adkomst til terrasse var avsperrert utvendig, men ikke fra boligen. Vi ble enige om at han sperrer av dører ut til terrasse. Ellers var ikke håndrekke på trapp montert. Kan du sende meg foto av montert håndrekke når det er på plass.

Jeg sjekket ikke så mye da det ikke var et avtalt tilsyn, men forutsetter at røykvarslere, slukkeutstyr etc. er på plass før de flytter inn. Det må også monteres husnummerskilt dersom dette ikke er på plass.

Med vennlig hilsen
John Karsten Vedø
Sektor areal og byggesak
E-Mail: jkv@karmoy.kommune.no
Tlf. 52 85 72 37
Mob. 974 26 280