



Norwegian Herring King As

Husøyvegen 163C

4262 AVALDSNES

Dato: 04.01.2023

Dokumentnummer: 23/71-1

Deres referanse:

Saksbehandler: Wilhelm Trodahl

gnr. 86, bnr. 229 - tilsyn av avløpsanlegg

Vedlagt ligger kontrollskjema 15 A.1 av deres fettutskiller i Husøyvegen 163C, som ble kontrollert 7. september 2022.

Anlegget ble ikke funnet i orden på tilsyn, det må etableres nye tømmerutiner for anlegget og kontrollrutiner for anlegget. Se vedlagt rapport.

Tanken ble målt til 86 cm fettlager i tank og etter tabell skal det max være 16 cm fettlager , anlegget var da nettopp tømt for ca en måned siden.

Alarmen på anlegget som skal varsle når det er tid for tømning fungerte ikke på tilsyn.

Det er vedlagt driftsinstruks fra Odin maskin som gir råd og vedlikeholds tips for fettutskilleren.

Det skal årlig innen 1 februar sendes tømmer rapport til Karmøy kommune som skal være kopi av de tømminger som er utført i løpet av året som har vært, og så skal det leveres kopi av vannprøve som er tatt i anlegget 1 gang årlig. Dette sendes til post@karmoy.kommune.no og merkes med Gnr/bnr Årlig tømmer rapport fettutskiller.

Med hilsen

Wilhelm Trodahl
tilsyn og kvalitetskontrollør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til:

Sven Olaf Svensen

Vedlegg:

Tilsyn Påslipp Kapittel 15 A Gnr. 86 bnr. 229

Vedlegg 1

vedlegg 2

vedlegg 3

