

# SITUASJONSKART

vedlegg til underretting etter oppmålingsforretning

med saksnummer: **22/6358**

avholdt dato: **02.01.2023**

Formål: **Deling**

Landmåler: **Håvard Storegjerde**

**KARMØY KOMMUNE**


SEKTOR AREAL OG BYGGESAK



NB: Kartet kan inneholde feil,  
noen grenser er usikre.

Utskriftsdato: 06.01.2023

Målestokk: 1:500



Datum: Euref 89/UTM 32



**Tegnforklaring:**

## Grensepunkt behandlet i denne oppmålingsforretningen

**Umerket/merket med spray**

Rekvirenten får tilsendt matrikelbrev med fullstendig liste over grensepunkt, unntagen ved forretning som bare går ut på å merke tidligere oppmålt grense.

**Offentlig godkjent grensemerke**

**Annen type merking, (gjerdestolper, mur, stein/røys etc)**

Punkt som ikke er angitt med noen av symbolene ovenfor er uforandret (f.eks. målt/merket tidligere) og/eller ikke en del av oppmålingsforretningen

|                                  |  |                             |  |
|----------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Eiendomsgrense målt              |  | Vegkant                     |  |
| Eiendomsgrense usikker           |  | Høydekurve                  |  |
| Bygg -takflate                   |  | Høyspent, stolper           |  |
| Bygg -planlagt                   |  | Kommunale VA-ledninger, kum |  |
| Bygg eldre enn 1900, sefrak bygg |  |                             |  |