

Avfallsplan og sluttrapport vedr. Spannavegen 304

Tilleggsopplysninger:

- På grunn av treverkets tilstand, er trevirke og blandet avfall levert samlet som energi gjenvinning til Franzefoss Gjenvinning AS.
- Vinduer er feilregistrert ved mottak som avfall med ftalater.