

Til eiere av gårds-/bruksnummer: 12/358/0/0

Refnr.	Saksnr.	Dato
GHNJ7768	2021/11740	Kopervik, 11.01.2023

GNR/BNR 12/358 – Utbedring av spillvannsledning

Avsluttet pålegg.

Resultat av rørinspeksjon

Det vises til forhåndsvarsel sendt 02.12.2021.

Karmøy kommune har gjennomført rørinspeksjon av stikkledninger som går til Vestre Karmøyveg 219. Rapport med resultat fra rørinspeksjon følger vedlagt.

Rørinspeksjon av Spillvann

Røret mellom grøft og hus er laget av plast og er i god stand.

Rørinspeksjon av Overvann

Røret mellom grøft og hus er laget av plast og er i god stand.

Konklusjon

Rørene er i god stand og kan beholdes. Kommunen krever ikke at det gjøres noe og Saken blir ved dette brevet avsluttet.

Dersom du mener at opplysningene våre ikke er rette ber vi om at du kontakter oss så snart som mulig og senest 14 dager fra brevets dato.

Vi svarer gjerne på spørsmål på telefon 48004768 eller du kan sende e-post til maja4@karmoy.kommune.no.

Med hilsen
Karmøy kommune

Magnus Jahren Fludal
Saksbehandler
Sektor vann, avløp og renovasjon

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Vedlegg

- * SP_Rapport_12-358_Vestre_Karmøyveg_219.pdf
- * OV_rapport_12-358_Vestre_Karmøyveg_219.pdf
- * Kart_12-358_Vestre_Karmøyveg_219.pdf
- * Sjekkliste_12-358_Vestre_Karmøyveg_219.pdf



Adresseliste:

Gårds-/bruksnummer	Navn	Adresse	Postnummer	Sted
12/358/0/0	LARSEN GERD BERIT	VESTRE KARMØYVEG 219	4275	SÆVELANDSVIK