



OPPDRAAG ID #KAH3614

JTR Gruppen
tlf: 976 35 530
www.jtrgruppen.no
post@jtrgruppen.no

Rapport

Rørinspeksjon

Utført 2022-12-08

Lokasjon Vestre Karmøyveg 219, Sævelandsvik

Kunde Birkeland AS

Kontakt Glenn Roar

Merking

Operatør Kevin André Håland

Til stede Spyleoperatør

Bilder [Last ned bilder fra rapporten \(https://admin.zapit.no/report/6135b087-e197-4107-97f5-b260f32f5f44/zipperedImages\)](https://admin.zapit.no/report/6135b087-e197-4107-97f5-b260f32f5f44/zipperedImages)

Beskrivelse



JTR Gruppen ble rekvirert i forbindelse med inspeksjon av diverse stikk.



Fra rør i grøft mot vestre karmøyveg 219

Dato 2022-12-08	Oppdragsgiver Birkeland AS	Kontakt Glenn Roar	Operatør Kevin André Håland	Adresse Vestre Karmøyveg 219, Sævelandsvik	Standard Basert på T25:2012 og 234:2018
Fra	Til	Retning Motstrøms			
Dimensjon 110	Material Plast	Værtype	Rørtype Overvann	Forarbeid Rengjort	Kameratype Solo Pro

Anmerkning


1:771	Posisjon	Kode	Observasjon	Gradering	Bilder
	0,00m	SI-SL	Fra rør i grøft mot vestre karmøyveg 219		
	11,80m	RE-KL03	Retningsendring, Kl 3		
	16,90m	RE-KL09	Retningsendring, Kl 9		
	20,00m	IF	Inspeksjon fullført ved ters		

Konklusjon


Foto fra Fra rør i grøft mot vestre karmøyveg 219



SI 0,00m Fra rør i grøft mot vestre karmøyveg 219



Vedlegg fra Fra rør i grøft mot vestre karmøyveg 219



[Klikk her for å laste ned videofilen "Vestre_Karm_yveg_219.avi" \(https://admin.zapit.no/report/6135b087-e197-4107-97f5-b260f32f5f44/media/videodownload/f1ef550b19a6394ad499b08e3e39492fd3e74d8e.avi/Vestre_Karm_yveg_219.avi\)](https://admin.zapit.no/report/6135b087-e197-4107-97f5-b260f32f5f44/media/videodownload/f1ef550b19a6394ad499b08e3e39492fd3e74d8e.avi/Vestre_Karm_yveg_219.avi)