

Karmøy kommune
Vann og avløp**Lier, 16. January 2023**

Prosjekt	Drift-/ prøvetaking av oljeutskillere
Sak	Oversendelse av årsrapporter
Kontaktperson	

Vedlagt oversendes med dette årsrapporter for oljeutskillere i Deres kommune.

Orientering om våre tjenester:

- **Driftsassistanse** - Peiling av olje-/slamnivå 2 ganger pr. år. og gir beskjed når det er behov for tømning av oljeutskillere.
- **Prøvetaking** - Avløpsvann fra oljeutskillere blir prøvetatt ihht. kommunale krav
- **Totalavtale** - En kombinasjon av ovennevnte avtaler.

Hvilken type avtale vi har med kunden fremgår av årsrapporten.

Vi står selvfølgelig til tjeneste, enten det gjelder oljeutskillere generelt, eller de som vi har avtale på. Dersom noe er uklart, ta gjerne kontakt med kundekontakt Marius Løchstør på tlf: 92 68 89 67.

Vennlig hilsen

Niras Norge AS

Ida Johansen

Ida Johansen

Vedlegg

ÅRSRAPPORT FOR OLJEUTSKILLER 2022



Følgende bedrift har avtale med Niras Norge om Totalavtale.

1. Bedriften				
Navn:	Esso Avaldsnes/Distr.nr.17071			
Type avtale:	Totalavtale	Gnr/bnr:	85/257	
Anlegg adresse:	P.Skeiesv.2/PBL115374	Avdelingsansvarlig:		
Poststed anlegg:	4262	AVALDSNES	Telefon:	
Kommune:	Karmøy kommune	Kontaktperson:	Odd Matias vikse	
		Telefon:		

2. Oljeutskiller - installasjon			
Beliggende:	Ved innkjøring til vaskeanlegg		
Virksomhetstype:	Bensinstasjon med vaskeanlegg	Utskiller fabrikat/type:	Vera SUO 9 m3
Installert år:	1990	Materiale:	GUP
Lokk utløpskasse:	Ok	Dim vannbelast:	4 m3
Prøvetagningskum:	Ok	Våtvolum:	9 m3
Ekstra sandfang:	-	Tilstandsvurdering:	Ok

3. Internkontroll			
Driftsinstruks:	Ok	Tegninger av anlegget:	-
Dokumentert kontroll:	Ok	Godkjent tømmerutine:	Ok

4. Kontroll	
Dato	Kommentar
28.04.2021	Ingen
14.09.2021	Ingen
27.04.2022	Ingen
17.10.2022	Ingen

5. Prøvetaking				
Dato	Analyse	Resultat	Godkjent	Kommentar
28.04.2021	Fraksjon >C10-C40	0.5 mg/L	Ok	Ingen
14.09.2021	Fraksjon >C10-C40	0.5 mg/L	Ok	Ingen
27.04.2022	Fraksjon >C10-C40	0.5 mg/L	Ok	Ingen
13.10.2022	Fraksjon >C10-C40	1 mg/l	Ok	Ingen

6. Anmerkning:

DRIFTSJOURNAL OLJEUTSKILLER

BedriftNr:	1610138	UtskullerID:	1050
Bedrift:	Esso Avalsnes/Distr.nr.17071	Utskuller fabrikat/type:	Vera SUO 9 m3
Adresse:	P .Skeiesv.2/PBL115374 4262 AVALDSNES		
Kontakt person:	Odd Matias vikse	Tlf:	-
Beliggenhet:	Ved innkjøring til vaskeanlegg		
Tilgjengelig for prøvetaking	OK	Lokk utløpskasse	OK

Sand-/Slamvolum		Oljevolum					Anmerkninger	Dato/Sign
Ekstra sandfang vanddyb (cm)	Sandfang vanddyb (cm)	Minimum vanddyb (cm)	Våtvolum utskiller			Oppsamlingsstank oljenivå (cm)		
			Totalt nivå (cm)	Oljenivå (cm)	% olje i våtvolum	Maks % olje		
0	130	50	150	0	0	20	Ingen	25-04-2018 MG
0	130	50	150	0	0	20	Ingen	18-10-2018 MG
0	125	50	150	0	0	20	Ingen	26-02-2019 MG
0	125	50	150	1	1	20	Ingen	29-08-2019 MG
0	150	50	150	0	0	20	Ingen	28-04-2020 MG
0	150	50	150	0	0	20	Ingen	08-10-2020 MG
0	150	50	150	1	1	20	Ingen	28-04-2021 MG
0	150	50	150	1	1	20	Ingen	14-09-2021 MG
	140		150	1	0.7		Ingen	27-04-2022 mgrv
	140		150	1	0.7		Ingen	17-10-2022 mgrv

ÅRSRAPPORT FOR OLJEUTSKILLER 2022



Følgende bedrift har avtale med Niras Norge om Totalavtale.

1. Bedriften				
Navn:	Circle K Sævelandsvik			
Type avtale:	Totalavtale	Gnr/bnr:	12/298	
Anlegg adresse:	Nylandsvegen 1	Avdelingsansvarlig:		
Poststed anlegg:	4275	SÆVELANDSVIK	Telefon:	95280155
Kommune:	Karmøy kommune	Kontaktperson:	Ingeborg Juras	
		Telefon:	95280155	

2. Oljeutskiller - installasjon			
Beliggende:	Automatvask-Ved innkjøring til vaskehall		
Virksomhetstype:	Automatvaskehall	Utskiller fabrikk/type:	Odin U-k 6m3
Installert år:	2015	Materiale:	Stål
Lokk utløpskasse:	Ok	Dim vannbelast:	4 m3
Prøvetagningskum:	Ok	Våtvolum:	6 m3
Ekstra sandfang:	5 m3	Tilstandsvurdering:	Ok

3. Internkontroll			
Driftsinstruks:	Ok	Tegninger av anlegget:	Ok
Dokumentert kontroll:	Ok	Godkjent tømmerutine:	Ok

4. Kontroll	
Dato	Kommentar
28.04.2021	Ingen
14.09.2021	Ingen
27.04.2022	Ianlegget tømmes
17.10.2022	Ingen

5. Prøvetaking				
Dato	Analyse	Resultat	Godkjent	Kommentar
28.04.2021	Fraksjon >C10-C40	62.5 mg/L	Nei	se pkt.6
14.09.2021	Fraksjon >C10-C40	22.1 mg/L	Ok	Ingen
27.04.2022	Fraksjon >C10-C40	81.7 mg/L	Nei	Se kommentar
17.10.2022	Fraksjon >C10-C40	19.2 mg/l	Ok	Ingen

6. Anmerkning:
Prøve tatt 27.04.2022 er over tillatt grense, kunden er informert om dette. Tilltak tømmerutiner ved anlegget , dosering av kjemien

DRIFTSJOURNAL OLJEUTSKILLER

BedriftNr:	130202	UtskullerID:	2124
Bedrift:	Circle K Sævelandsvik	Utskuller fabrikat/type:	Odin U-k 6m3
Adresse:	Nylandsvegen 1 4275 SÆVELANDSVIK	Ekstra sandfang volum (m3):	5 m3
Kontakt person:	Ingeborg Juras	Tlf:	95280155
Beliggenhet:	Automatvask-Ved innkjøring til vaskehall	Utskuller sandfang volum (m3):	-
Tilgjengelig for prøvetaking	OK	Våtvolum (m3):	6 m3
		Oppsamlingsvolum (m3):	-

Sand-/Slamvolum		Oljevolumn					Anmerkninger	Dato/Sign
Ekstra sandfang vanddyb (cm)	Sandfang vanddyb (cm)	Våtvolumn utskiller			Oppsamlingsstank oljenivå (cm)			
		Minimum vanddyb (cm)	Totalt nivå (cm)	Oljenivå (cm)		% olje i våtvolum		
80	0	50	140	2	1	20	Ingen	25-04-2018 MG
80	0	50	130	2	2	20	Ingen	18-10-2018 MG
50	0	50	130	15	12	20	Ingen	26-02-2019 Mg
50	0	50	130	15	12	20	Ingen	03-09-2019 MG
50	0	50	130	15	12	20	Ingen	28-04-2020 MG
40	0	50	130	30	23	20	Anlegget tømmes	08-10-2020 MG
70	0	50	130	15	12	20	Ingen	28-04-2021 MG
50	0	50	130	20	15	20	Ingen	14-09-2021 MG
0	0		120	25	20.8		Ianlegget tømmes	27-04-2022 mgrv
90			150	5	3.3		Ingen	17-10-2022 mgrv

ÅRSRAPPORT FOR OLJEUTSKILLER 2022



Følgende bedrift har avtale med Niras Norge om Totalavtale.

1. Bedriften				
Navn:	Circle K Sævelandsvik			
Type avtale:	Totalavtale	Gnr/bnr:	12/298	
Anlegg adresse:	Nylandsvn. 1	Avdelingsansvarlig:		
Poststed anlegg:	4275	SÆVELANDSVIK	Telefon:	95280155
Kommune:	Karmøy kommune	Kontaktperson:	Ingeborg Juras	
		Telefon:	95280155	

2. Oljeutskiller - installasjon			
Beliggende:	Selvvaske-ved innkjøring		
Virksomhetstype:	Selvvaskeplasser	Utskiller fabrikat/type:	Odin SU-k 4 m3
Installert år:	2015	Materiale:	Stål
Lokk utløpskasse:	Ok	Dim vannbelast:	2 m3
Prøvetagningskum:	Ok	Våtvolum:	4 m3
Ekstra sandfang:	0,5 m3	Tilstandsvurdering:	Ok

3. Internkontroll			
Driftsinstruks:	Ok	Tegninger av anlegget:	Ok
Dokumentert kontroll:	Ok	Godkjent tømmerutine:	ok

4. Kontroll	
Dato	Kommentar
28.04.2021	Ingen
14.09.2021	Anlegget tømmes
27.04.2022	Oljeutskiller tømmes
17.10.2022	Ingen

5. Prøvetaking				
Dato	Analyse	Resultat	Godkjent	Kommentar
28.04.2021	Fraksjon >C10-C40	27 mg/L	Ok	Ingen
14.09.2021	Fraksjon >C10-C40	3.09 mg/L	Ok	Ingen
27.04.2022	Fraksjon >C10-C40	144 mg/L	Nei	Se kommentar
17.10.2022	Fraksjon >C10-C40	19 mg/l	Ok	Ingen

6. Anmerkning:
Prøve tatt 27.04.2022 er over tillatt grense, kunde er informert om dette. Tilltak tømmerutiner , dosering av kjemi.

DRIFTSJOURNAL OLJEUTSKILLER

BedriftNr:	130203	UtskilleID:	2125
Bedrift:	Circle K Sævelandsvik	Utskille fabrikat/type:	Odin SU-k 4 m3
Adresse:	Nylandsvn. 1 4275 SÆVELANDSVIK	Ekstra sandfang volum (m3):	0,5 m3
Kontakt person:	Ingeborg Juras	Tlf:	95280155
Beliggenhet:	Seivvask-ved innkjøring	Våtvolum (m3):	4 m3
Tilgjengelig for prøvetaking	OK	Lokk utløpskasse	OK
		Oppsamlingsvolum (m3):	-

Sand-/Slamvolum		Oljevolum					Anmerkninger	Dato/Sign
Ekstra sandfang vanddyb (cm)	Sandfang vanddyb (cm)	Våtvolum utskiller			Oppsamlingsstank oljenivå (cm)			
		Minimum vanddyb (cm)	Totalt nivå (cm)	Oljenivå (cm)		% olje i våtvolum		
0	150	50	160	10	6	20	Ingen	25-04-2018 MG
0	150	50	160	10	6	20	Ingen	18-10-2018 MG
0	150	50	160	15	9	20	Ingen	26-02-2019 MG
0	75	50	160	15	9	20	Ingen	03-09-2019 MG
0	125	50	150	3	2	20	Ingen	28-04-2020 MG
0	120	50	150	15	10	20	Ingen	08-10-2020 MG
0	70	50	150	15	10	20	Ingen	28-04-2021 MG
0	50	50	150	20	13	20	Anlegget tømmes	14-09-2021 MG
	20		150	30	20		Oljeutskiller tømmes	27-04-2022 mgrv
	150		150	12	8		Ingen	17-10-2022 mgrv

ÅRSRAPPORT FOR OLJEUTSKILLER 2022



Følgende bedrift har avtale med Niras Norge om Totalavtale.

1. Bedriften				
Navn:	Skudenes Bensinstasjon AS / Circle K Skudeneshavn			
Type avtale:	Totalavtale	Gnr/bnr:	43/25	
Anlegg adresse:	Vektarvegen 1	Avdelingsansvarlig:		
Poststed anlegg:	4280	SKUDENESHAVN	Telefon:	
Kommune:	Karmøy kommune	Kontaktperson:	Gerd Andreassen	
		Telefon:		

2. Oljeutskiller - installasjon			
Beliggende:	Utsiden av verksted		
Virksomhetstype:	verksted /vaskehall/bensinstasjon	Utskiller fabrikat/type:	odin 6m3
Installert år:	2020	Materiale:	stål
Lokk utløpskasse:	ok	Dim vannbelast:	
Prøvetagningskum:	ja	Våtvolum:	6m3
Ekstra sandfang:	5m3	Tilstandsvurdering:	Ny

3. Internkontroll			
Driftsinstruks:		Tegninger av anlegget:	
Dokumentert kontroll:		Godkjent tømmerutine:	

4. Kontroll	
Dato	Kommentar
28.04.2021	Ingen
14.09.2021	Ingen
27.04.2022	Ingen
17.10.2022	Ingen

5. Prøvetaking				
Dato	Analyse	Resultat	Godkjent	Kommentar
28.04.2021	Fraksjon >C10-C40	6.52 mg/L	Ok	Ingen
14.09.2021	Fraksjon >C10-C40	4.52 mg/L	Ok	Ingen
27.04.2022	Fraksjon >C10-C40	81.1 mg/L	Nei	Se kommentar
17.10.2022	Fraksjon >C10-C40	2.52 mg/l	Ok	Ingen

6. Anmerkning:
Prøve tatt 2704.2022 er over tillatt grense, kunde er informet om dette. Tilltak dosering av kjemi. høstprøve ok

DRIFTSJOURNAL OLJEUTSKILLER

BedriftNr:	216201	UtskullerID:	2662
Bedrift:	Skudenes Bensinstasjon AS / Circle K <small>Skudenesvegen 1</small>	Utskuller fabrikat/type:	odin 6m3
Adresse:	Vektarvegen 1 4280 SKUDENESHAVN	Ekstra sandfang volum (m3):	5m3
Kontakt person:	Gerd Andreassen Tlf:	Utskuller sandfang volum (m3):	2m3
Beliggenhet:	Utsiden av verksted	Våtvolum (m3):	6m3
Tilgjengelig for prøvetaking	ja	Lokk utløpskasse	ok
		Oppsamlingsvolum (m3):	3m3

Sand-/Slamvolum		Oljevolumn					Oppsamlingsstank oljenivå (cm)	Anmerknings	Dato/Sign
Ekstra sandfang vannndyp (cm)	Sandfang vannndyp (cm)	Minimum vannndyp (cm)	Våtvolumn utskiller						
			Totalt nivå (cm)	Oljenivå (cm)	% olje i våtvolum	Maks % olje			
110	0	50	120	0	0	20	0	Ingen	26-02-2019 MG
110	0	50	120	0	0	20	0	Ingen	03-09-2019 MG
125	0	50	120	0	0	20	0	Ingen	28-04-2020 MG
125	0	50	120	0	0	20	0	Ingen	08-10-2020 MG
125	0	50	120	1	1	20	0	Ingen	28-04-2021 MG
125	0	50	150	1	1	20	0	Ingen	14-09-2021 MG
120	0		150	3	2			Ingen	27-04-2022 mgrv
120			125	5	4			Ingen	17-10-2022 mgrv