
	Kontroll lekeplasser			År	2022
	Lekeplass nummer		Sevlund skole		Dato
Utstyr	Feil		Kommentar	Tiltak	
Dekkjungel	A				
	B		OK		
	C				
Svingstenger	A				
	B		OK		
	C				
Dobbel svingstang	A				
	B		OK		
	C				
Armringer	A				
	B				
	C		Ene tverr pinne sprukket		
Kombi tårn	A				
	B		Stigen løs nede	OK	23,08,22
	C		Klatrenett løst nede på ene siden		
Karusell	A				
	B		OK		
	C				
Husker	A				
	B				
	C		Noen dårlige lager og kjettinger		
Kråkereir	A				
	B		OK		
	C				
Rutsjebane	A				
	B				
	C		Mangler tilstrekkelig med fallsikring		
Parkbord	A				
	B		OK		
	C				

	Kontroll lekeplasser		År	
	Lekeplass nummer		Dato	
Hjemlet	Avvik	Kommentar	Utstyr	
<p>Alle feil, eller avvik, er hjemlet i standarden for lekeplassutstyr NS- EN 1176 1-7 og 1177. Samt forskrift for lekeplassutstyr. Unntaket er under merknader hvor inspektørens egne meninger ligger til grunn. En kan også merke seg at inspektøren/kontrolløren ikke har noen myndighet over lekeplassen eller utstyret, men kun skal påpeke eventuelle feil eller mangler.</p>				
<p>AVVIKS FORKLARING:</p> <p>A-feil: Feil, eller avvik, som kan forvolde død eller invaliditet. Tiltak: Rettes opp straks, eller avstengning av lekeapparatet.</p> <p>B-feil: Avvik som kan gi varige men. Tiltak: Reparerer snarest.</p> <p>C-feil: Feil, eller avvik, som kan gi mindre skader. Tiltak: Reparerer ved neste service.</p>				
<p>Vennlig hilsen Kjell Ove Nielsen kon01@karmøy.kommune.no Lekeplassinspektør</p>				

-3-