



OPPDRAK ID #KAH1119

JTR Gruppen
tlf: 976 35 530
www.jtrgruppen.no
post@jtrgruppen.no

Rapport

Rørinspeksjon

Utført 2022-03-24

Lokasjon Fredheimvegen 23, Sævelandsvik

Kunde Birkeland AS

Kontakt Glenn Roar

Merking

Operatør Kevin André Håland

Til stede Rune

Bilder [Last ned bilder fra rapporten \(https://admin.zapit.no/report/ecf906ef-53c0-4b25-9bef-eb12aba294c5/zippedImages\)](https://admin.zapit.no/report/ecf906ef-53c0-4b25-9bef-eb12aba294c5/zippedImages)

Beskrivelse

JTR Gruppen ble rekvirert i forbindelse med inspeksjon av diverse stikk.

Fra åpen grøft mot fredheimvegen 23

Dato 2022-03-24	Oppdragsgiver Birkeland AS	Kontakt Glenn Roar	Operatør Kevin André Håland	Adresse Fredheimvegen 23, Sævelandsvik	Standard Basert på T25:2012 og 234:2018
Fra	Til	Retning Motstrøms			
Dimensjon 110	Material Plast	Værtype	Rørtype Spillvann	Forarbeid Rengjort	Kameratype Solo Pro

Anmerkning
Ingen bemerkelser

1:658	Posisjon	Kode	Observasjon	Gradering	Bilder
	0,00m	SI-SL	Fra åpen grøft mot fredheimvegen 23		
	16,20m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabrikeret, Kl 9		
	18,50m	RE-KL09	Retningsendring, Kl 9		
	19,10m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabrikeret, Kl 9		
	21,20m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabrikeret, Kl 3		
	21,40m	RE-KL09	Retningsendring, Kl 9		
	25,50m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabrikeret, Kl 3		
	25,60m	IF	Inspeksjon fullført ved dimensjonsendring		

Konklusjon

Foto fra Fra åpen grøft mot fredheimvegen 23

