



Grønn linje - ny oppmålt grenselinje
 Rød stiple linje - tidligere usikker grenselinje - slettes

Rødt spraymerke på kant mur

Rødsprayet splint i asfalt



22/10691-Oppmålings sak - Gnr. 148 bnr. 7 - Klarlegging av grenselinje
 Situasjonskart ved orientering om oppmåling/retting av eiendomsgrenser til part som ikke møtte til oppmålingsforretningen 11-01-2023
 Målestokk 1:500
 Kart- og oppmålingskontoret - Karmøy kommune