

SIG HALVORSEN AS  
Att: hetland ståle  
Bedriftsveien 14  
4313 SANDNES

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
AYKW1056	GID 30/101	2023/595	John Ivar Solvig	Kopervik, 24.01.23

### Mangel ved søknad om utslippstillatelse

Det er registrert mangler ved søknad om utslippstillatelse for eiendom 30/101 - INGEN ADRESSE.

Følgende mangler:

Vi har oppdaget følgende mangler ved søknad.

Det må monteres slamsikring på ledning etter minirensanlegg før det går til sjø. (forutsetter at anlegget går til sjø).

Vi ønsker mer detaljert kartskisse over hvor minirensanlegg står og fallretning / restutslipp (se vedlegg).

Det er ikke sagt noe i søknad om hvor restutslipp fra anlegget går.

Så snart vi har mottatt endring vil vi behandle søknaden snarlig.

Med hilsen

John Ivar Solvig  
Saksbehandler

Epost:  
joso1@karmoy.kommune.no

Telefon:  
95529585

### Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Solbakken Ronny As	Sandhålandvegen 36	4272	Sandve

Vedlegg

\* Kartvedlegg til utslippssøknad.pdf

