



OPPDRAAG ID #KAH6160

JTR Gruppen
tlf: 976 35 530
www.jtrgruppen.no
post@jtrgruppen.no

Rapport

Rørinspeksjon

Utført 2022-12-08

Lokasjon Vestre Karmøyveg 221, Sævelandsvik

Kunde Birkeland AS

Kontakt Glenn Roar

Merking

Operatør Kevin André Håland

Til stede Spyleoperatør

Bilder [Last ned bilder fra rapporten \(https://admin.zapit.no/report/9f6822af-f8aa-4b70-ac05-a2de60d4916e/zippedImages\)](https://admin.zapit.no/report/9f6822af-f8aa-4b70-ac05-a2de60d4916e/zippedImages)

Beskrivelse

JTR Gruppen ble rekvirert i forbindelse med inspeksjon av diverse stikk.



Fra rør i grøft mot vestre karmøyveg 221

Dato 2022-12-08	Oppdragsgiver Birkeland AS	Kontakt Glenn Roar	Operatør Kevin André Håland	Adresse Vestre Karmøyveg 221, Sævelandsvik	Standard Basert på T25:2012 og 234:2018
Fra	Til	Retning Motstrøms			
Dimensjon 160	Material Plast	Værtype	Rørtype Overvann	Forarbeid Rengjort	Kameratype Solo Pro

Anmerkning

Forskjøvne skjøter enkelte plasser på strekket.

1:879	Posisjon	Kode	Observasjon	Gradering	Bilder
	0,00m	SI-SL	Fra rør i grøft mot vestre karmøyveg 221		
	0,90m	RE-KL03	Retningsendring, Kl 3		
	4,00m	RE-KL03	Retningsendring, Kl 3		
	5,80m	FS2-L	Forskjøvet skjøt, Gradering 2, Retning: Langsgående, Kl 12-12	2	
	11,60m	FS2-L	Forskjøvet skjøt, Gradering 2, Retning: Langsgående, Kl 12-12	2	
	17,30m	FS2-L	Forskjøvet skjøt, Gradering 2, Retning: Langsgående, Kl 12-12	2	
	33,60m	RE-KL09	Retningsendring, Kl 9		
	36,50m	IF	Inspeksjon fullført i sandfang		

Konklusjon

Røret bør utbedres

Foto fra Fra rør i grøft mot vestre karmøyveg 221



SI 0,00m Fra rør i grøft mot vestre karmøyveg 221



FS 5,80m Forskjøvet skjøt, Gradering 2, Retning: Langsgående, KI 12-12



JTR Gruppen

12:13:40 8-DES-2022

11.63m

FS 11,60m Forskøvet skjøt, Gradering 2, Retning: Langsgående, Kl 12-12




JTR Gruppen

12:14:13 8-DES-2022


17.27m

FS 17,30m Forskøvet skjøt, Gradering 2, Retning: Langsgående, Kl 12-12



Vedlegg fra Fra rør i grøft mot vestre karmøyveg 221

[Vestre Karmøyveg 221.docx \(https://admin.zapit.no/report/9f6822af-f8aa-4b70-ac05-a2de60d4916e/media/attachment/ecf33d8fef07c22d81d4ee045446fc5407aedcae.docx\)](https://admin.zapit.no/report/9f6822af-f8aa-4b70-ac05-a2de60d4916e/media/attachment/ecf33d8fef07c22d81d4ee045446fc5407aedcae.docx)



[Klikk her for å laste ned videofilen "Vestre_Karm_yveg_221.avi"](https://admin.zapit.no/report/9f6822af-f8aa-4b70-ac05-a2de60d4916e/media/videodownload/e8b90a0fa63337905af568228bb4b40157b31ac0.avi/Vestre_Karm_yveg_221.avi) (https://admin.zapit.no/report/9f6822af-f8aa-4b70-ac05-a2de60d4916e/media/videodownload/e8b90a0fa63337905af568228bb4b40157b31ac0.avi/Vestre_Karm_yveg_221.avi)