



Randi Skadal Hole

Dato: 25.01.2023

Petedalsheia 105

Dokumentnummer: 23/759-1

5254 Sandsli

Deres referanse:

Saksbehandler: John Ivar Solvig

gnr. 117, bnr. 40 - Førstegangstilsyn av avløpsanlegg

Vedlagt ligger kontrollskjema 12.1 av deres septiktank i Skrevegen 458B, som ble kontrollert 23. januar 2023.

Anlegget ble ikke funnet i orden på kontroll.

Det mangler oppstarts rapport/ servicereport på anlegget. Det er lovkrav å ha serviceavtale med godkjent firma. Det er ikke strøm på anlegget, det skal alltid være tilkoblet med spenning. Det er ulovlig bruk slik det er i dag.

Det er ikke gjort avtale om årlig tømning med Karmøy kommune. Etter våre opplysninger har anlegget aldri vært tømt.

Utslippstillatelse stemmer ikke overens med anlegg som er satt ned. Her må det sendes ny rørleggermelding med riktig anleggstype.

Det ble også observert slam i prøvetakingskummen.

Vi må ha en redegjørelse for hvor restutslippet fra anlegget går.

Frist for utbedring blir 27.02.23, sendes til post@karmoy.kommune.no, merkes med gnr. 117, bnr. 40, tilbakemelding avvik.

Med hilsen

John Ivar Solvig
fagarbeider

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:

Skrevegen 458B

