



KARMØY KOMMUNE

Aadne Olsen

Skrevegen 456c

5541 Kolnes

Dato: 25.01.2023

Dokumentnummer: 23/758-2

Deres referanse:

Saksbehandler: Kevin Kvilhaug

gnr. 117, bnr. 32 - Førstegangstilsyn av avløpsanlegg

Vedlagt ligger kontrollskjema 12.1 av deres septiktank i Skrevegen 456C, som ble kontrollert 23. januar 2023.

Anlegget ble ikke funnet i orden på kontroll.

Det mangler alarm i pumpekummen, og pumpen skal ha årlig service (se vedlagt service skjema som må oppbevares hos anleggseier, årlig kopi skal sendes inn)

Det er krav om årlig vannprøve på dette anlegget. Vi kan ikke se å ha mottatt dette.

Filtralite i renseanlegget har maks levetid på 20 år. Etter våre opplysninger er filtraliten i anlegget 16 år og nærmer seg utbytting.

Frist for prøve resultat, 25.02.2023 Kopi av prøve resultat sendes til post@karmoy.kommune.no, merkes med gnr 117, bnr 32 prøve resultat avløpsanlegg.

Med hilsen

Kevin Kvilhaug
fagarbeider

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:

Skrevegen 456C 117-32.

Kontrollskjema for sjekk av pumpe