

# Opptaksprotokoll

Dato 24.10.2022  
Opptak 146-101 Ringenvegen 29

Foto 001

Video  
Fjerning 0,00 m

Start fra grøft mot hus



Foto 002

Video 00.00.50  
Fjerning 8,00 m

Overgang betong fra leirrør



# Opptaksprotokoll

Dato 24.10.2022  
Opptak 146-101 Ringenvegen 29

Foto 003

Video 00.01.09

Fjerning 9,00 m

Tilkobling kl 12



Foto 004

Video 00.01.57

Fjerning 11,00 m

Avbrutt under hus

