



Anbjørn Kallekodt

Skrevegen 462

5541 Kolnes

Dato: 30.01.2023

Dokumentnummer: 23/936-1

Deres referanse:

Saksbehandler: Kevin Kvilhaug

gnr. 117, bnr. 121 - Førstegangstilsyn av avløpsanlegg

Vedlagt ligger kontrollskjema 12.1 av deres septiktank i Skrevegen 462, som ble kontrollert 27. januar 2023.

Anlegget ble ikkje funnet i orden på kontroll.

Tankene er ikkje godkjente og må byttes til minirenseanlegg med etter polering.

Feil/mangler på dette anlegget:

Tank er ikkje tett, det er skader på ringene i tanken(se bilde) vann nivå er under utløp. Totalt volum er på 2m3

4 innløp i slamtanken, det må redegjøres for hvem som er koblet på slamtanken. Tak vann og drens er ikke tillat koblet på septiktank.

Mangler dykkert på utløp mellom tank 1 og tank 2 og utløp.

Frist for tilbakemelding 2.3.2023

Tilbake melding sendes til post@karmoy.kommune.no. Merkes med gnr 117, bnr 121 avvik avløpsanlegg.

Med hilsen

Kevin Kvilhaug
tilsyn- og kvalitetskontrollør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til:

Odd Petter Haugen

Skrevegen 466

5541

Kolnes

Vedlegg:

Utett slamavskiller

Skrevegen 462 117-121