



Natasha Elizabeth Hipkiss

Dato: 30.01.2023

Skrevegen 460

Dokumentnummer: 23/937-1

5541 Kolnes

Deres referanse:

Saksbehandler: John Ivar Solvig

gnr. 117, bnr. 117 - Førstegangstilsyn av avløpsanlegg

Vedlagt ligger kontrollskjema 12.1 av deres septiktank i Skrevegen 460, som ble kontrollert 26. januar 2023.

Anlegget ble ikke funnet i orden på kontroll.

Tanken lekker og er ikke godkjent. Det må byttes til minirenseanlegg med etter polering.

Feil/ mangler på anlegg:

Tanken lekker, vannstand i tankene er under utløp.

Det mangler dykkert på begge utløp i tankene.

Frist for tilbakemelding sendes til post@karmoy.kommune.no innen 02.03.23, merkes med gnr.117, bnr. 117 avvik avløpsanlegg.

Med hilsen

John Ivar Solvig
tilsyn- og kvalitetskontrollør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:

Skrevegen 460 117-117(1)

Utett slamavskiller