



Odd Petter Haugen

Skrevegen 466

5541 Kolnes

Dato: 30.01.2023

Dokumentnummer: 23/940-1

Deres referanse:

Saksbehandler: Kevin Kvilhaug

gnr. 117, bnr. 118 - Førstegangstilsyn av avløpsanlegg

Vedlagt ligger kontrollskjema 12.1 av deres septiktank i Skrevegen 466, som ble kontrollert 27. januar 2023.

Anlegget ble ikkje funnet i orden på kontroll.

Tankene er ikkje godkjente og må byttes til minirensanlegg med etter polering.

Feil/mangler på dette anlegget:

Tank er ikkje tett, det er skade på betongring (se bilde) vann nivå er under utløp.

4 innløp i slamtanken, det må redegjøres for hvem/hva som er koblet på slamtanken. Det er ikke tillat å koble drens eller tak vann på septiktank.

Mangler dykkert mellom tank 1 og tank 2 å på utløp.

Frist for tilbakemelding 2.3.2023.

Tilbake melding sendes til post@karmoy.kommune.no. Merkes med gnr 117, bnr 118 avvik avløpsanlegg.

Med hilsen

Kevin Kvilhaug
tilsyn- og kvalitetskontrollør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til:

Anbjørn Kallekodt

Skrevegen 462

5541

Kolnes

Vedlegg:

Skrevegen 466 117-118

Utett slamavskiller

