



KARMØY KOMMUNE

Odd Brynjulf Henriksen

Skrevegen 474

5541 Kolnes

Dato: 31.01.2023

Dokumentnummer: 23/965-1

Deres referanse:

Saksbehandler: John Ivar Solvig

gnr. 117, bnr. 101 - Førstegangstilsyn av avløpsanlegg

Vedlagt ligger kontrollskjema 12.1 av deres septiktank i Skrevegen 474, som ble kontrollert 27. januar 2023.

Anlegget ble ikke funnet i orden på kontroll.

Feil/ mangler på anlegg:

Det manglet lås/strips på det store plastlokket, det er krav til sikring av lokk.

Tank og synlige rør må skjules, det er ikke tillatt å være synlig slik det står i dag.

Frist for tilbakemelding gis til post@karmoy.kommune.no innen 02.03.23, merkes med gnr. 117, bnr. 101 avvik avløpsanlegg.

Med hilsen

John Ivar Solvig
tilsyn- og kvalitetskontrollør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:

Skrevegen 474 117-101

Skrevegen 472 117-99