



Artur Stanislaw Kedzierski

Skrevegen 480

5541 Kolnes

Dato: 31.01.2023

Dokumentnummer: 23/966-1

Deres referanse:

Saksbehandler: John Ivar Solvig

gnr. 117, bnr. 106 - Førstegangstilsyn av avløpsanlegg

Vedlagt ligger kontrollskjema 12.1 av deres septiktank i Skrevegen 480, som ble kontrollert 27. januar 2023.

Anlegget ble ikke funnet i orden på kontroll.

Tanken godkjenner ikke rensekrav, utslippet ditt renner direkte ut i bekk. Det må derfor settes ned minirensesanlegg med etter polering.

Feil/ mangler på anlegget:

Tank ikke godkjent som septiktank.

Tanken lekker og mangler dykkert på utløp.

Det er ikke tillatt med tak nedløp i septiktank.

Frist for tilbakemelding gis til post@karmoy.kommune.no innen 02.03.23, merkes med gnr. 117, bnr. 106, avvik avløpsanlegg.

Med hilsen

John Ivar Solvig
tilsyn- og kvalitetskontrollør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:

Skrevegen 480 117-106(scan)

Utett slamavskiller