



David Matias Tvihaug

Storasundvegen 25

4260 Torvastad

Dato: 08.02.2023

Dokumentnummer: 23/1210-2

Deres referanse:

Saksbehandler: Kevin Kvilhaug

gnr. 144, bnr. 33 - Førstegangstilsyn av avløpsanlegg

Vedlagt ligger kontrollskjema 12.1 av deres septiktank i Storasundvegen 25, som ble kontrollert 11. januar 2023.

Anlegget ble ikkje funnet i orden på kontroll.

Utløps rør på slamsikringen ser ut til å ha blitt feil montert eller glidd ut av hullet (se bilde i vedlagt rapport). Denne skal festes på plass slik at slam ikkje kommer inn i utløps kammer.

Tre lokk som dekker over septiktankene er i dårlig stand og det anbefales kjøresikkert lokk over.

Det er krav til årlig tømning på minirenseanlegg, dette er gitt beskjed om til VAR avdeling.

Frist for tilbakemelding, 7.3.2023

Tilbakemelding sendes til post@karmøy.kommune.no. Merkes med gnr 144 ,bnr 33 avvik avløpsanlegg.

Med hilsen

Kevin Kvilhaug
tilsyn- og kvalitetskontrollør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:

Storasundvegen 25 144-33