

KARMØY RØRTEKNIKK AS
Att: Hansen Rolf
Husøyvegen 264
4262 AVALDSNES

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
ZYSA2976	GID 86/99	2023/1279	Oddmund Røkke	Kopervik, 09.02.23

Mangel ved søknad om vann- og avløpsarbeid

Det er registrert mangel ved søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 86/99 - Husøyvegen 239.

Følgende mangler:

Mangler foto av gammel måler

Med hilsen

Oddmund Røkke
Saksbehandler

Epost:
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:
95808189

Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Vedø Eiendom As	Postboks 99	4295	Veavågen

