



Karmøy kommune

## Situasjonskart

Eiendom: 57/582  
 Adresse: Søragedå 1B  
 Dato: 16.12.2022  
 Målestokk: 1:500

## Andersbrygga 'A'



UTM-32

Eiendomsgr. nøyaktig <= 10 cm	Eiendomsgr. mindre nøyaktig >20<=500 cm	Eiendomsgr. omtvistet	Hjelpelinje vannkant
Eiendomsgr. middels nøyaktig >10<=30 cm	Eiendomsgr. lite nøyaktig >=500 cm	Hjelpelinje veikant	Hjelpelinje fiktiv
Eiendomsgr. mindre nøyaktig >30<=200 cm	Eiendomsgr. uvisst nøyaktighet	Hjelpelinje punkt feste	

Karmøy kommune sine renovatører benytter to- og treakslede renovasjonsbiler med bredde 2,55 meter (+ speil), lengde 9,3 meter, høyde 4,0 meter, aksestrykk 10,5 tonn og totalvekt inntil 28 tonn. Antatt kjøremønster er vist i situasjonskartet.



1) Det tas forbehold om feil i kartgrunnlaget  
 2) Ved utskrift fra PDF-fil kan målestokken bli unøyaktig