



KARMØY KOMMUNE

Alf Magne Stølsvik

Spannavegen 511

5542 Karmsund

Dato: 28.02.2023

Dokumentnummer: 23/1857-1

Deres referanse:

Saksbehandler: Kevin Kvilhaug

## **gnr. 117, bnr. 59 - Førstegangstilsyn av avløpsanlegg**

Vedlagt ligger kontrollskjema 12.1 av deres septiktank i Spannavegen 511, som ble kontrollert 16. februar 2023.

Anlegget ble ikke funnet i orden på kontroll.

Ved tilsyn ser vi at drenerør er koblet inn på septiktanken.

Det er ikke tillatt med drener/overvann inn på septiktank. Her må dette kobles bort.

Det er observert inntrykk på tanken ved utløpsrøret og skillevegene i tanken er bøyd. Dette bør følges med på.

Frist for tilbakemelding 31.03.2023

Tilbakemelding sendes til [post@karmoy.kommune.no](mailto:post@karmoy.kommune.no), Merkes med gnr 117. bnr 59. avvik avløpsanlegg.

Med hilsen

Kevin Kvilhaug  
tilsyn- og kvalitetskontrollør

*Dokumentet er godkjent elektronisk.*

### **Vedlegg:**

Spannavegen 511 117-59