



KARMØY KOMMUNE

Phongsri Vaage

Postboks 74

5575 AKSDAL

Dato: 02.03.2023

Dokumentnummer: 23/1947-1

Deres referanse:

Saksbehandler: John Ivar Solvig

gnr. 118, bnr. 79 - Førstegangstilsyn av avløpsanlegg

Vedlagt ligger kontrollskjema 12.1 av deres septiktank i Spannavegen 545, som ble kontrollert 16. februar 2023.

Anlegget ble ikke funnet i orden på kontroll.

Det mangler låsepinne på lokk på septiktank. Dette må utbedres snarest mulig og senest innen 03.04.23. Se vedlagt informasjon om grunneiers plikt til å sikre septiktank mot fall.

Tilbakemelding gis til post@karmoy.kommune.no merkes med gnr. 118, bnr. 79, avvik avløpsanlegg.

Med hilsen

John Ivar Solvig
tilsyn- og kvalitetskontrollør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:

Spannavegen 545 118-79
Manglende eller defekt lokk